

惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局 2024年第一季度“双随机”企业检查公示表									
序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果
1	2024年第1季度	排污单位	惠州市永卓科技有限公司	惠州市惠环办事处西坑永光工业区3号	重点监管对象	黄概夫,张清良	2024-01-29 17:21:51	企业基本情况：惠州市永卓科技有限公司，地址位于惠州市惠环办事处西坑永光工业区3号，统一社会信用代码：91441300592126175C，法定代表人：王细平。 现场检查情况： 一、检查时该公司有生产，废气处理设施正常运转，持有《排污许可证》（编号：91441300592126175001P）。 二、该公司生产过程中主要产生颗粒物、有机废气及酸性废气，相关工气均按环评要求配套废气处理设施。 三、该公司建有 1 个危险贮存场所和 1 个固废暂存区，危废贮存场所相关标志标识完备，危废处置合同与东莞市新东欣环保投资有限公司签订。 四、要求该公司加强污染防治设施维护管理，做好节前环境安全检查工作，确保生产环境安全。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
2	2024年第1季度	排污单位	泰和电路科技（惠州）有限公司	惠州市仲恺高新技术产业开发区东兴片区东新大道48号小区	重点监管对象	钟赞东,冯国争	2024-01-17 16:04:07	企业基本情况：泰和电路科技（惠州）有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术产业开发区平南工业区 48 号小区，统一社会信用代码：91441300698148866L，法定代表人：易剑平。 现场检查情况：1. 检查时该公司车间有生产，废水、废气处理设施有运转；2. 现场发现该公司危废仓分区标示和警示标示不规范，要求立即立行立改并将整改结果报我局备案；3. 要求加强“岁末年初”安全生产工作，定期开展安全隐患排查，降低安全事故风险，确保生	发现问题并要求整改
3	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区中心屠宰场	惠州市沥林镇惠樟公路布仔段	重点监管对象	罗玲,勒卫国	2024-03-11 15:48:06	企业基本情况：惠州市仲恺高新区中心屠宰场，地址位于惠州市沥林镇惠樟公路布仔段，统一社会信用代码：9144130074919840XW，法定代表人：张金华。 现场检查情况： 1. 检查时该场污水站有运行，总排口有外排水，在线监控显示：总磷：2.483mg/L、氨氮：11.723mg/L，COD:22.63mg/L，污水流速：2.41L/S，累计流量：269111立方米，pH:6.65 2. 现场检查时未发现有环境违法行为。 2. 要求该场积极落实环境安全措施，确保环境安全。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
4	2024年第1季度	排污单位	惠州拓邦电气技术有限公司	惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区东新大道113号	重点监管对象	林清贵,张永杰	2024-03-11 14:51:46	企业基本情况：惠州拓邦电气技术有限公司，地址位于惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区东新大道 113 号，统一社会信用代码：91441300586300616N，法定代表人：戴惠娟。 现场检查情况： 1、该公司从事锂离子电池生产和电工器材制造，于2012年11月12日取得环评批复，并取得排污许可证（91441300586300616N001Q）。 2、要求你公司加强规范化管理，做好环境安全生产工作。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
5	2024年第1季度	排污单位	惠州市冠德水质净化有限公司	惠州市仲恺高新技术产业开发区 ZKB-017-02-a地块	重点监管对象	马玲玲,林清贵	2024-03-25 10:53:42	企业基本情况：惠州市冠德水质净化有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术产业开发区 ZKB-017-02-a地块，统一社会信用代码：91441300A526C4J4W，法定代表人：严丽雯。 现场检查情况： 1、检查时，该公司正常生产，废水、废气处理设施有运行，总排放口有外排水。在线监控显示：氨氮：0.0338mg/L，COD：9.601mg/L，PH：6.99、瞬时流量：403.90L/S、累计流量：50523728.00 立方米。 2、对该污水厂车间、治污设施、在线监控室及周边进行排查，暂未发现异常情况。 3、要求该公司加强安全生产和环境管理，确保环境安全；同时，按	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
6	2024年第1季度	排污单位	金皇铝科技（惠州）有限公司	惠州市仲恺高新区沥林镇埔心村	重点监管对象	张永杰,冯国争	2024-01-15 10:53:23	企业基本情况：金皇铝科技（惠州）有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇埔心村，统一社会信用代码：91441300A4W7853X8，法定代表人：陈孟欣。 现场检查情况：1. 检查时该公司车间有生产，废气处理设施有运转；2. 检查发现该公司危废仓小标签和分区标识牌使用不规范，要求立即立行立改；3. 要求该公司重视安全生产工作，做好“岁末年初”期间安全隐患排查，降低安全事故风险，确保生产环境安全。	发现问题并要求整改
7	2024年第1季度	排污单位	广东科士达工业科技有限公司	惠州市仲恺高新技术产业开发区35号小区	重点监管对象	冯国争,林清贵	2024-01-18 11:08:30	企业基本情况：广东科士达工业科技有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术产业开发区35号小区，统一社会信用代码：91441300796251955W，法定代表人：刘程宇。 现场检查情况： 1、检查时，该公司正常生产，废水、废气设施有运转。 2、经查废水在线监控数据：氨氮0.067mg/L，COD10.40mg/L，PH值6.81，污水流量0L/S，累计流量：19631立方米。 3、现场要求该公司加强废水、废气污染防治设施维护管理，厂区内污水站区域严格落实有限空间作业规范要求，同时做好“岁末年初”环境安全生产工作，确保环境生产安全。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
8	2024年第1季度	排污单位	惠州市东江环保技术有限公司	惠州市潼侨镇联发大道北面	重点监管对象	罗玲,林清贵	2024-01-17 17:07:57	企业基本情况：惠州市东江环保技术有限公司，地址位于惠州市潼侨镇联发大道北面，统一社会信用代码：91441300738594407X，法定代表人：段吉龙。 现场检查情况：1、该公司生产车间正常生产。2、现场检查时，该公司危险废物物规范化管理不完善，要求该公司严格按照规范化管理逐一对照整改落实。3、要求该公司加强节假日期间环保管理及应急	发现问题并要求整改
9	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区扬舟包装材料加工厂	惠州市仲恺高新区陈江街道胜利村吉山（惠州市惠城区敬合加工厂房）	一般监管对象	勒卫国,钟赞东	2024-03-25 12:04:28	企业基本情况：惠州市仲恺高新区扬舟包装材料加工厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道胜利村吉山（惠州市惠城区敬合加工厂房），统一社会信用代码：92441300MA528JJ55R，法定代表人：杨刚。 现场检查情况：企业基本情况：惠州市仲恺高新区陈江街道胜利村吉山（惠州市惠城区敬合加工厂房），统一社会信用代码：92441300MA528JJ55R。 现场检查情况：	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
10	2024年第1季度	排污单位	惠州市富鸿达智能科技有限公司	惠州市仲恺高新区沥林镇英光村	一般监管对象	肖彬,张永杰	2024-03-01 10:47:56	企业基本情况：惠州市富鸿达智能科技有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇英光村，统一社会信用代码：91441300694773242X，法定代表人：陈印。 现场检查情况：检查时，该公司车间设备已清拆，原厂址现为惠州市飞林五金制品有限公司，主要从事五金制品加工。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
11	2024年第1季度	排污单位	惠州市惠城区陈江兴永盛五金加工店	惠州市仲恺高新区惠环办事处西坑下塘村小组小径下裕宝公司厂房二栋三楼	一般监管对象	张清良,张圣国	2024-03-15 11:38:08	企业基本情况：惠州市惠城区陈江兴永盛五金加工店，地址位于惠州市仲恺高新区惠环办事处西坑下塘村小组小径下裕宝公司厂房二栋三楼，统一社会信用代码：92441300MA4WJNJK4C，法定代表人：周艳梅。 现场检查情况： 1、该公司名为惠州市惠城区陈江兴永盛五金加工店，主要从事五金加工。检查时该公司未生产。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
12	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区陈江迪喜五金加工厂	惠州市仲恺高新区陈江街道东江村委矮岭村	一般监管对象	林清贵,张永杰	2024-03-11 10:41:35	企业基本情况：惠州市仲恺高新区陈江迪喜五金加工厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道东江村委矮岭村，统一社会信用代码：92441300L64090394C，法定代表人：黄晋平。 现场检查情况：1. 该公司已搬迁，厂房已拆除。2. 现场无负责人在场。3. 已拍照取证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
13	2024年第1季度	排污单位	惠州市明恩电子有限公司	惠州市惠台工业区和畅东5路10号厂房	一般监管对象	张永杰,勒卫国	2024-03-21 17:15:31	企业基本情况：惠州市明恩电子有限公司，地址位于惠州市惠台工业区和畅东5路10号厂房，统一社会信用代码：91441300MA4UJCWP6P，法定代表人：谢超。 现场检查情况：该公司于2020年8月更名为惠州市莫思特电子有限公司，固定污染源排污登记有效期至2029年3月20日，主要是工艺：印刷锡膏→电子材料下料→设备贴装→焊接→测试→包装。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果

14	2024年第1季度	排污单位	惠州市鸿利达实业有限公司	惠州市仲恺高新区潼侨镇联发大道南面33号厂房一	一般监管对象	黄瑞欢, 肖彬	2024-03-15 14:37:50	企业基本情况：惠州市鸿利达实业有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区潼侨镇联发大道南面33号厂房一，统一社会信用代码：91441300557347386E，法定代表人：谭永华。 现场检查情况：1. 检查时该公司生产车间有生产，主要从事塑料音箱外壳和模具的生产，占地面积3000平方米，项目投资168万元，年产量为50万件，于2019年3月投产，已领取《营业执照》（统一社会信用代码：91441300MA4UQW77N），于2019年1月16日领取《关于惠州市鸿利达实业有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建〔2019〕44号，2020年4月13日领取《关于惠州市鸿利达实业有限公司建设项目竣工环境保护验收（固体废物部分）意见的函》，已签订危险废物处置合同（合同编号：24G0HZHD0074）。 2. 现场检查发现，该公司生产车间目前现有51台注塑机、吸料机34台、破碎机6台、丝印机1台、热压机6台，主要生产工艺：原料（塑胶粒）—混料—注塑—品检—组装—上标签—包装出货。 3. 该公司环评批复审批36台注塑机，现场检查发现该公司注塑机为51台，新增注塑机15台，与环评审批数量不相符，尚未重新报批相关环评文件。 4. 检查时新增15台注塑机已投入生产使用，生产过程中产生的注塑	发现问题需要立案调查
15	2024年第1季度	排污单位	惠州市益源五金电器有限公司	惠州市陈江镇东江管理区内	一般监管对象	马玲玲, 张圣国	2024-03-20 15:43:43	企业基本情况：惠州市益源五金电器有限公司，地址位于惠州市陈江镇东江管理区内，统一社会信用代码：91441300752081464F，法定代表人：刘霞。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2. 该公司持有《排污许可证》（证书编号：91441300MA526Y500002R），有效期至2026年3月1日止。 3. 该公司又名（惠州市壹诚源科技有限公司）。 4. 要求该公司重视安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低环境事故风险。 5. 执法人员现场进行拍照取证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
16	2024年第1季度	排污单位	惠州市光之谷装饰材料厂	惠州市仲恺高新区潼侨镇侨冠南路荷花四街张千芳自建房	一般监管对象	黄概夫, 马玲玲	2024-03-15 14:37:18	企业基本情况：惠州市光之谷装饰材料厂，地址位于惠州市仲恺高新区潼侨镇侨冠南路荷花四街张千芳自建房，统一社会信用代码：91441300MA4WHQAK4Q，法定代表人：宋明。 现场检查情况： 1. 该公司已搬迁，已无相关设备。 2. 执法人员现场进行拍照。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
17	2024年第1季度	排污单位	惠州市迈兴盛科技有限公司	惠州市惠澳大道惠州工业园S-17-6号厂房B栋四楼	一般监管对象	冯国争, 肖彬	2024-01-19 11:14:12	企业基本情况：惠州市迈兴盛科技有限公司，地址位于惠州市惠澳大道惠州工业园S-17-6号厂房B栋四楼，统一社会信用代码：91441300MA4W15G042，法定代表人：邱益。 现场检查情况： 1、该公司从事行车记录仪的组装加工，组装生产车间正常生产，主要生产设备为组装线两条；2、该公司按照固定污染源排污登记规定已在网上完成备案登记工作（备案登记号：20184413000200000118）；3、要求你公司做好安全生产工作，确保	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
18	2024年第1季度	排污单位	惠州市嘉润茂科技有限公司	惠州市仲恺高新技术开发区和畅三路彩程公司南面厂房第一层、三层至四层	一般监管对象	马玲玲, 林清贵	2024-03-14 15:25:58	企业基本情况：惠州市嘉润茂科技有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术开发区和畅三路彩程公司南面厂房第一层、三层至四层，统一社会信用代码：91441300325150699G，法定代表人：陈顺鹏。 现场检查情况：	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
19	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区陈江珠耀五金制品厂	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处大欣集团第二区	一般监管对象	钟赞东, 罗玲	2024-01-18 14:59:36	企业基本情况：惠州市仲恺高新区陈江珠耀五金制品厂（名称于2020年5月变更为惠州市新珠耀科技有限公司），地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道办事处大欣集团第二区，统一社会信用代码：91441300MA54N6W480，法定代表人：曾泽波，有环保审批手续。 现场检查情况：1. 检查时发现该企业正在生产，生产车间无明显异味，主要从事灯饰五金配件加工，原料—机加工—焊接—粗胚—产品。原料：铁。生产过程无废水产生，焊接废气无组织排放，危废交有资质单位处理。2. 未发现有环境违法行为。3. 现场已拍照。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
20	2024年第1季度	排污单位	惠州天露科技有限公司	惠州市仲恺高新区9号小区佳雅厂房一楼	一般监管对象	林清贵, 黄瑞欢	2024-03-01 15:59:55	企业基本情况：惠州天露科技有限公司，地址位于佳雅实业，统一社会信用代码：914413000767377971，法定代表人：杨义文。 现场检查情况：该公司已搬迁，现场地为佳雅实业一个cnc车间。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
21	2024年第1季度	排污单位	惠州市汇文五金制品有限公司	广东省惠州市仲恺高新区沥林镇洋沥村游镇路北面黄顺强自建厂房	一般监管对象	张清良, 姚茂深	2024-03-26 10:22:16	企业基本情况：惠州市汇文五金制品有限公司，地址位于广东省惠州市仲恺高新区沥林镇洋沥村游镇路北面黄顺强自建厂房，统一社会信用代码：91441300MA4WN1K920，法定代表人：李正树。 现场检查情况：现场检查时，该公司已关闭，厂房已拆。目前是空	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
22	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区欣宏达机械加工设备厂	惠州市仲恺高新区潼侨镇宏川大道南面16号厂房A1	一般监管对象	王福欣, 钟赞东	2024-03-15 10:52:57	企业基本情况：惠州市仲恺高新区欣宏达机械加工设备厂，地址位于惠州市仲恺高新区潼侨镇宏川大道南面16号厂房A1，统一社会信用代码：92441300MA4X2E0W5F，法定代表人：李可芳。 现场检查情况 1：该公司已于2023年11月关闭，现场去相关设备。 2. 执法人员到现场进行拍照。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
23	2024年第1季度	排污单位	惠州永惠科技有限公司	惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道东面197号厂房2栋	一般监管对象	勒卫国, 钟赞东	2024-02-27 14:28:05	企业基本情况：惠州永惠科技有限公司，地址位于惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道东面197号厂房2栋，统一社会信用代码：91441300MA54WX1E55，法定代表人：韩强强。 现场检查情况：现场检查时，该公司车间正在拆除生产设备，近期搬迁至新华大道南1号。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
24	2024年第1季度	排污单位	惠州市新飞熊塑胶制品有限公司	惠州市仲恺高新区西坑工业区113号华涛科技园D栋六楼	一般监管对象	张永杰, 黄概夫	2024-03-04 10:45:07	企业基本情况：惠州市新飞熊塑胶制品有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区西坑工业区113号华涛科技园D栋六楼，统一社会信用代码：91441300MA4X3C8R66，法定代表人：莫承斌。 现场检查情况： 该公司已拆除搬迁，现场无负责人。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
25	2024年第1季度	排污单位	惠州市精宇自动化有限公司	惠州市惠环街道办事处西坑田段村马里坑地段（临时门牌8号）雄威公司厂房A—一楼	一般监管对象	王福欣, 冯国争	2024-03-15 10:40:02	企业基本情况：惠州市精宇自动化有限公司，地址位于惠州市惠环街道办事处西坑田段村马里坑地段（临时门牌8号）雄威公司厂房A楼，统一社会信用代码：91441300MA52JEF057，法定代表人：张连伟。 现场检查情况： 1、该公司从事自动化设备生产，检查时该公司有生产。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
26	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区陈江欣源灯饰配件加工厂	惠州市仲恺高新区陈江街道曙光大道大欣集团内一区7号厂房	一般监管对象	肖彬, 黄瑞欢	2024-03-11 12:51:11	企业基本情况：惠州市仲恺高新区陈江欣源灯饰配件加工厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道曙光大道大欣集团内一区7号厂房，统一社会信用代码：92441300MA4Y9JE485，法定代表人：刘新裕。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间未生产。 2. 检查发现该公司一般固废场所不规范，建立规范的一般固体废物场所，按规定处置所产生的危险废物。 3. 要求该公司对上述问题立行立改，并形成书面报告汇报我分局。	发现问题并要求整改
27	2024年第1季度	排污单位	广龙电子部件（惠州）有限公司	惠州市仲恺高新技术开发区陈江街道办事处陈江大道中21号	一般监管对象	罗玲, 勒卫国	2024-01-18 15:55:31	企业基本情况：广龙电子部件（惠州）有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术开发区陈江街道办事处陈江大道中21号，统一社会信用代码：9144130077077714312，法定代表人：洪永清。 现场检查情况：1. 该企业车间正在生产，废气处理设施正在运行，厂区内无明显异味。2. 危废贮存场所不规范，要求尽快整改。3. 未发现环境违法行为。4. 要求加强环境安全管理。5. 现场已拍照。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
28	2024年第1季度	排污单位	惠州市威盛达塑胶五金制品有限公司	惠州市陈江镇曙光大道大欣集团二区13号厂房	一般监管对象	王福欣, 马玲玲	2024-01-18 10:38:56	企业基本情况：惠州市威盛达塑胶五金制品有限公司，地址位于惠州陈江镇曙光大道大欣集团二区13号厂房，主要从事五金制品加工生产，统一社会信用代码：914413006947480207，法定代表人：金忠权，有办理环保审批手续和排污登记。 现场检查情况：1. 现场检查时，该公司未生产。据查，该公司从2020年2月生产设备开始停用，只进行一些产品的手工组装，现没有废水废气固废产生。2. 现场未发现环境违法行为。3. 要求企业加强环境	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
29	2024年第1季度	排污单位	惠州伊特模禄精密部品有限公司	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区11#厂房	一般监管对象	林清贵, 钟赞东	2024-03-01 10:20:13	企业基本情况：惠州伊特模禄精密部品有限公司，地址位于惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区11#厂房，统一社会信用代码：914413007718659776，法定代表人：伊佛慎一。 现场检查情况：1、该公司生产车间正常生产，废气处置设施正常运行。2、该公司已建立危险废物贮存场所，危废交由惠州东江威立雅环境服务有限公司。3、要求该公司加强环境管理工作，严格按照危险废物规范化要求，确保环境安全。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
30	2024年第1季度	排污单位	惠州市郁丰祥实业有限公司	惠州仲恺高新区陈江澄海村惠樟路北边昌建置业公司B栋厂房1楼	一般监管对象	张永杰, 张清良	2024-03-13 15:07:43	企业基本情况：惠州市郁丰祥实业有限公司，地址位于惠州仲恺高新区陈江澄海村惠樟路北边昌建置业公司B栋厂房1楼，统一社会信用代码：91441300304233030T，法定代表人：谢南利。 现场检查情况： 1. 该公司已搬迁，现场已转租为惠州市韵扬电子科技有限公司，该公司主要从事仓库存储。 2. 执法人员现场进行拍照。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果

31	2024年第1季度	排污单位	惠州市昌兴包装材料有限公司	惠州市东江高新区东兴片区兴业西路2号厂房C栋二层	一般监管对象	马玲玲,王福欣	2024-03-18 15:46:32	企业基本情况：惠州市昌兴包装材料有限公司，地址位于__东江科技园兴业西路2号c栋厂房一楼__，统一社会信用代码：91441300MA53G7E557，法定代表人：刘庆玉。 现场检查情况：经现场核实，该公司已无生产经营，已停产搬迁，现场无该公司工作人员，注册地厂房已换由另一个公司生产经营。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
32	2024年第1季度	排污单位	惠州市太金电线电缆有限公司	惠州东江高新技术产业园东新大道106号创新大厦2308-2309号房（仅限办	一般监管对象	张永杰,黄瑞欢	2024-03-14 11:41:56	企业基本情况：惠州市太金电线电缆有限公司，经现场检查，该公司已搬迁，现场核查办公场所已清空，无工作人员。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
33	2024年第1季度	排污单位	惠州艾瑞塑胶制品有限公司	惠州市仲恺高新区陈江街道办元晖路10号厂房一楼	一般监管对象	姚茂深,张圣国	2024-03-28 09:36:14	企业基本情况：惠州艾瑞塑胶制品有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道办元晖路10号厂房一楼，统一社会信用代码：91441300MA52YU734L，法定代表人：叶国栋。 现场检查情况：1. 该公司主要从事POS机塑胶外壳生产，年产POS机塑胶外壳40万套，占地面积1400平方米，注册资本300万元，现有员工16人，该公司持有《营业执照》（统一社会信用代码：91441300MA52YU734L），于2019年5月7日领取《关于惠州艾瑞塑胶制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建〔2019〕306号）。 2. 主要生产设备：注塑机13台，破碎机1台。主要生产工艺：原材料（塑胶粒）—注塑—检验—出货。 3. 检查时该公司生产车间正常生产，生产过程中主要生产注塑废气，注塑废气无组织直排外环境，未建有配套的污染防治设施，现场能闻到明显注塑气味。该公司生产车间存放原材料约200包塑胶粒（每包25KG），生产成品约300箱（1200件塑胶件），塑胶粒年使用量约20吨。 4. 该公司现场未能提供环保审批验收手续和登记备案手续。 5. 责令该公司立即改正违法行为，待竣工验收合格后方可恢复生产。	发现问题需要立案调查
34	2024年第1季度	排污单位	惠州市欣宇五金部件有限公司	惠州仲恺高新区陈江街道东升村奎二村小组水远厂房	一般监管对象	黄概夫,钟赞东	2024-03-19 11:24:48	企业基本情况：惠州市欣宇五金部件有限公司，地址位于惠州仲恺高新区陈江街道东升村奎二村小组水远厂房，统一社会信用代码：91441300MA4WFTYHXL，法定代表人：刘新裕。 现场检查情况：1. 要求按规定规范固废堆放场所，完善相应台帐标识。2. 要求企业加强环境安全管理。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果,发现问题并要求整改
35	2024年第1季度	排污单位	安费诺奥罗拉科技（惠州）有限公司	惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区8号厂房	一般监管对象	张圣国,黄瑞欢	2024-03-14 10:25:29	企业基本情况：安费诺奥罗拉科技（惠州）有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区8号厂房，统一社会信用代码：91441300MA52TC4FTX，法定代表人：Stephen Bradley Dor。 现场检查情况： 1、该公司从事电子元件生产和销售，于2019年5月20日取得环评批复，并取得固定污染源排污登记回执（91441300MA52TC4FTX001Z）。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
36	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区加丽美服饰厂	惠州市仲恺高新区陈江街道胜利街另星小区（赖仕芳、罗振华房屋二楼）	一般监管对象	冯国争,黄概夫	2024-02-27 15:18:46	企业基本情况：惠州市仲恺高新区加丽美服饰厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道胜利街另星小区（赖仕芳、罗振华房屋二楼），统一社会信用代码：92441300MA4W34U79C，法定代表人：李辉。 现场检查情况：1. 检查时该厂有生产，主要工艺为：缝纫、裁剪； 2. 现场未发现环境违法行为；	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
37	2024年第1季度	排污单位	惠州市诚润实业有限公司	惠州市仲恺高新区沥林镇鹭寮村	一般监管对象	张清良,勒卫国	2024-03-19 14:33:47	企业基本情况：惠州市诚润实业有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇鹭寮村，统一社会信用代码：9144130079468938X7，法定代表人：张翰文。 现场检查情况： 1. 该公司持有固定污染源登记表，主要从事全降解餐盒的生产，主要设备为注塑机3台，现有工人9人。 2. 检查时有生产，未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
38	2024年第1季度	排污单位	惠州市广源钢结构工程有限公司	惠州市仲恺高新区沥林镇罗村开发区沥山公路旁	一般监管对象	姚茂深,林清贵	2024-03-18 09:57:57	企业基本情况：惠州市广源钢结构工程有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇罗村开发区沥山公路旁，统一社会信用代码：91441300056818194U，法定代表人：龙加勇。 现场检查情况： 1、检查时该公司车间已清拆，现场无人，现场房为中辉（广东）集成房屋有限公司。 2、执法人员对现场进行拍照记录。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
39	2024年第1季度	排污单位	惠州烨兴达五金热处理有限公司	惠州仲恺高新区陈江镇大欣工业三区八栋	一般监管对象	林清贵,肖彬	2024-01-18 11:10:37	企业基本情况：惠州烨兴达五金热处理有限公司，地址位于惠州仲恺高新区陈江镇大欣工业三区八栋，主要从事五金件，模具加工生产，经营过程主要含有油废气产生，配有环保处理设施。统一社会信用代码：91441300680571738D，法定代表人：周建浩。项目已办理环保审批和验收手续，已办理排污许可证。 现场检查情况：1. 该公司正在生产，废气处理设施正在运行。2. 生产过程中无危废产生。3. 未发现环境违法行为。4. 要求企业加强环境安全管理。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
40	2024年第1季度	排污单位	惠州市仲恺高新区陈江维邦灯饰加工厂	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处大欣集团三区（晋煜公司厂房第二栋）	一般监管对象	姚茂深,黄瑞欢	2024-03-26 11:57:42	企业基本情况：惠州市仲恺高新区陈江维邦灯饰加工厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道办事处大欣集团三区（晋煜公司厂房第二栋），统一社会信用代码：92441300L609804884，法定代表人：黄日环。 现场检查情况：该公司已搬迁，检查时厂房已空置，无生产设备，	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
41	2024年第1季度	排污单位	惠州市汇宝来科技有限公司	惠州市惠澳大道惠州工业园区金钟路19号厂房（A5栋）第1层至2层	一般监管对象	黄瑞欢,姚茂深	2024-02-29 11:07:45	企业基本情况：惠州市汇宝来科技有限公司，地址位于惠州市惠澳大道惠州工业园区金钟路19号厂房（A5栋）第1层至2层，统一社会信用代码：91441300MA54A8E05D，法定代表人：孙达忠。 现场检查情况： 1、检查时发现该公司注塑车间废气收集不完全，收集管道存在松脱情况，要求该公司尽快完善，确保废气完全收集并处理达标排放。 2、该企业的环境信息未及时公开，要求及时公开并更新。	发现问题并要求整改
42	2024年第1季度	排污单位	惠州市宏鑫木业有限公司	惠州仲恺高新区潼侨镇宏村志川路北蔡吴辉自建厂房	一般监管对象	罗玲,张圣国	2024-03-15 10:39:03	企业基本情况：惠州市宏鑫木业有限公司，地址位于惠州仲恺高新区潼侨镇宏村志川路北蔡吴辉自建厂房，统一社会信用代码：91441300MA52RGM3GQ，法定代表人：朱伟良。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，主要从事木制品及木门加工。 2. 要求该公司加强木屑收集工作。 3. 要求该公司加强安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低环境事故风险。 4. 现场进行拍照取证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
43	2024年第1季度	排污单位	惠州大锋五金制品有限公司	惠州市仲恺高新区沥林镇黄村吉明节能产业园2号厂房	一般监管对象	姚茂深,黄概夫	2024-03-18 10:39:34	企业基本情况：惠州大锋五金制品有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇黄村吉明节能产业园2号厂房，统一社会信用代码：91441300MA4W2KD8TF，法定代表人：李宽才。 现场检查情况： 现场检查时，该企业已搬迁，设备已清拆。目前该厂房暂时存放吉明玻璃的产品。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
44	2024年第1季度	排污单位	惠州市毅赛科水质净化有限公司	惠州市仲恺高新技术开发区陈江街道办事处观田村	特殊监管对象	张清良,王福欣	2024-03-27 15:42:21	企业基本情况：惠州市毅赛科水质净化有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术开发区陈江街道办事处观田村，统一社会信用代码：9144130056457662X5，法定代表人：唐继承。 现场检查情况：检查时该污水处理厂正常进水，污水处理设备有运行，排放口有外排；现场对该厂污水处理设备、固体废物场所进行检查，未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
45	2024年第1季度	排污单位	惠州市威龙伊高水务有限公司	惠州市仲恺高新技术产业开发区43号小区	特殊监管对象	张永杰,张圣国	2024-02-26 10:54:38	企业基本情况：惠州市威龙伊高水务有限公司，地址位于惠州市仲恺高新技术产业开发区43号小区，统一社会信用代码：914413007946923865，法定代表人：余新华。 现场检查情况： 1、检查时该污水厂正常生产，污水处理设施有运转，排放口有水排放； 2、查看在线监控数据数据显示：COD:9.00mg/L；氨氮：0.019mg/L；总磷：0.214mg/L；总氮：13.61mg/L；pH:7.61；污水流量：246.8L/S；累计流量：33858859.00立方米。 3、要求该公司做好厂区环境安全生产工作，复工后加强排查各项安	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
46	2024年第1季度	竣工验收	惠州市天星光学科技有限公司	惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道茂森科技园126号a栋4楼	重点行业项目	张清良,张永杰	2024-03-11 16:13:30	企业基本情况：惠州市天星光学科技有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道茂森科技园126号a栋4楼，统一社会信用代码：91441300MA52GPMXX001Z，法定代表人：刘天星。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，主要从事光学玻璃制造，总投资50万元，占地面积1200平，员工10人，已领取《排污许可证》（证书编号：91441300MA52GPMXX001Z）。 2. 要求该公司做好安全生产工作，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低环境事故风险。 3. 执法人员现场进行拍照。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果

47	2024年第1季度	竣工验收	惠州市蓝微电子有限公司	惠州市仲恺高新区和畅五路西101号	一般行业项目	冯国争,姚茂深	2024-03-14 15:05:50	企业基本情况：惠州市蓝微电子有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区和畅五路西101号，统一社会信用代码：914413007436809837，法定代表人：丁春平。 现场检查情况： 1、该公司从事PACK和PCBA生产，于2022年5月27日取得环评批复，2022年7月通过建设项目竣工环境保护验收，并取得固定污染源排污登记表（914413007436809837002Z）。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
48	2024年第1季度	竣工验收	惠州市盛弘科技有限公司塑料托盘和EVA包装盒生产项目		一般行业项目	王福欣,张清良	2024-03-27 15:26:14	企业基本情况：惠州市盛弘科技有限公司塑料托盘和EVA包装盒生产项目，地址位于陈江街道五一大道三号厂房三楼，统一社会信用代码：91441300MA4UTD3M4N，法定代表人：袁锦武。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，于2021年10月19日领取《关于惠州市盛弘科技有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》（惠市环〔仲恺〕建〔2021〕118号）。 2. 要求该公司重视安全生产工作，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低环境事故风险。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
49	2024年第1季度	竣工验收	惠州市顺品电子技术有限公司建设项目	广东惠州仲恺区高新区潼侨镇联发	一般行业项目	王福欣,张永杰	2024-03-18 15:54:06	企业基本情况：惠州市顺品电子技术有限公司建设项目，地址位于潼侨镇联发大道华全创作工业园，主要塑料制品加工生产，已取得环评审批、验收手续，统一社会信用代码：91441300MA4W9RDM3H，法定代表人：徐云双。 现场检查情况：1. 检查时该公司车间有生产，产生的废气收集后经活性炭过滤处理后外排。2. 要求加强对生产过程管理，减少固体废物产生，建立规范贮存场所，与有资质单位签订转移合同及时申报固体废物登记工作。3. 执法人员到现场已拍照取证。	发现问题并要求整改
50	2024年第1季度	竣工验收	广东尚瑞新材料有限公司	惠州仲恺高新区陈江街道正大路10号（厂房1）二楼	一般行业项目	肖彬,张圣国	2024-03-20 10:21:24	企业基本情况：广东尚瑞新材料有限公司，地址位于惠州仲恺高新区陈江街道正大路10号（厂房1）二楼，统一社会信用代码：91441300MA51CNRT4G，法定代表人：刘金芳。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，于2018年10月25日领取环评批复（惠市环〔仲恺〕建〔2018〕278号），2019年12月9日进行自主验收。 2. 要求该公司重视安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低环境事故风险。 3. 现场进行拍照取证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
51	2024年第1季度	竣工验收	惠州市惠城区超群塑胶加工店	惠州市仲恺高新区沥林镇迭石龙	一般行业项目	肖彬,罗玲	2024-03-27 11:16:43	企业基本情况：惠州市惠城区超群塑胶加工店，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇迭石龙，统一社会信用代码：92441300L380826229，法定代表人：付千超。 现场检查情况： 1、该公司主要从事注塑加工，生产设备注塑机5台。 2、现场检查时，生产车间未生产，无员工、无原材料和产品。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
52	2024年第1季度	竣工验收	广东众旺新材料有限公司建设项目	广东惠州仲恺区沥林镇洋沥村西边龙村小组沥镇路258号（厂房）一楼	一般行业项目	林清贵,马玲玲	2024-01-25 15:14:52	企业基本情况：广东众旺新材料有限公司建设项目，地址位于仲恺区沥林镇，统一社会信用代码：91441303MACEN7TUGN，法定代表人：刘永俊。 现场检查情况： 一、检查时该建设项目未生产（已放假），已于2023年7月25日领取环评批复（惠市环〔仲恺〕建〔2023〕122号），于2023年10月13日完成竣工环境保护验收报告。 二、现场设备已建设完成并投入生产，已建设有配套废气收集设施（水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附）； 三、建设有危废暂存场所并签订危废合同；存在问题：一是贮存场所暂未按要求张贴相关标识标牌及制度；二是暂未按要求编制环境应急预案，要求及时整改完善并报批我分局； 四、要求该企业进一步进行自查自纠，强化岁末年初安全生产及环境安全管理，落实环境应急管理工作，及时排查和消除潜在风险隐患，同时落实好垃圾分类管理工作，严禁将工业废物混入生活垃圾。	发现问题并要求整改
53	2024年第1季度	竣工验收	惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目		一般行业项目	王福欣,勒卫国	2024-01-19 09:36:44	企业基本情况：惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目，地址位于惠州市惠澳大道惠南高新技术产业开发区松柏路2号，统一社会信用代码：91441300597444359R，法定代表人：赵国祥。 现场检查情况： 1、该公司的创意包装智能制造生产项目于2022年4月编制环境影响报告表，于2022年5月13日取得环评批复（惠市环〔仲恺〕建〔2022〕92号）。 2、该项目已完成主体建设阶段，建筑面积约75734.85㎡，目前正在进行外墙装修。 3、要求你公司严格按照环评审批要求落实相关工作，并按照《建设项目环境保护管理条例》，做好环境保护竣工验收工作。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
54	2024年第1季度	竣工验收	惠州市朝丰泽塑料制品有限公司	惠州市仲恺高新区西坑工业区113号	一般行业项目	勒卫国,王福欣	2024-03-14 10:49:15	企业基本情况：惠州市朝丰泽塑料制品有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区西坑工业区113号，统一社会信用代码：91441300A51501MOH，法定代表人：侍双号。 现场检查情况： 1、该公司从事塑胶制品生产、加工，于2018年5月4日取得环评批复（惠市环〔仲恺〕建〔2018〕20号，2019年12月26日通过建设项目竣工环境保护验收，并取得固定污染源排污登记回执（91441300A51501MOH001W）。 2、要求你公司加强规范化管理，做好环境安全生产工作。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
55	2024年第1季度	竣工验收	惠州市亿源包装制品有限公司	惠州市仲恺高新区陈江街道玉地工业区杨冬冬、任光华、任光祖自建厂房一楼南侧	一般行业项目	黄概夫,钟赞东	2024-03-13 16:03:52	企业基本情况：惠州市亿源包装制品有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道玉地工业区杨冬冬、任光华、任光祖自建厂房一楼南侧，统一社会信用代码：914413000778850387002R，法定代表人：黎传汉。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2. 该公司已领取《排污许可证》（证书编号：914413000778850387002R），有效期至2023年11月04日至2028年11月03日。 3. 要求该公司加强废气收集处理力度，确保稳定达标后排放。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
56	2024年第1季度	竣工验收	惠州市赛旺电子有限公司改扩建项目		一般行业项目	黄瑞欢,勒卫国	2024-03-14 11:26:11	企业基本情况：惠州市赛旺电子有限公司，地址位于惠州仲恺高新区西坑工业园138-5号（3号厂房）2、3、4楼，统一社会信用代码：惠州仲恺高新区西坑工业园138-5号（3号厂房）2、3、4楼，法定代表人：余建华。 现场检查情况： 1、该公司从事锂电池生产，于2022年7月11日取得环评批复，并取得排污许可证（编号：91441300MA4W2K439D001U）。 2、该公司改扩建项目暂未验收，现场检查时改扩建项目未投入生产。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
57	2024年第1季度	竣工验收	惠州豪利丰精密部件有限公司	惠州市仲恺高新区平南管理区东升村小组	一般行业项目	张清良,黄概夫	2024-03-14 15:57:03	企业基本情况：惠州豪利丰精密部件有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区平南管理区东升村小组，统一社会信用代码：914413000667142337，法定代表人：周明航。 现场检查情况： 1、该公司主要从事五金制品生产，于2021年3月1日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：914413000667142337001Z）。 2、配套建有危险废物贮存场所，相关标志标识完备；已与有资质单位签订危废处置合同。 3、要求你公司加强规范化管理，做好环境安全生产工作。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
58	2024年第1季度	竣工验收	惠州市仲恺高新区陈江合新模具加工厂	惠州市仲恺高新区陈江街道甲子路129号工业厂房	一般行业项目	钟赞东,冯国争	2024-02-27 15:00:58	企业基本情况：惠州市仲恺高新区陈江合新模具加工厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道甲子路129号工业厂房，统一社会信用代码：92441300L79704109H，法定代表人：陈年雄。 现场检查情况：1、该公司已取得环境影响报告表批复（惠市环〔仲恺〕建〔2019〕169号），领取固定污染源排污登记回执。（登记编号：92441300L79704109H001Z）2、现场检查，生产车间正常生产，危险废物规范化管理较差。3、要求该公司严格按照危险废物规范化管理要求逐一对照整改落实，于2024年3月27日前完成整改，并将整改报告上报我分局。4、要求该公司加强环保管理工作。	发现问题并要求整改
59	2024年第1季度	竣工验收	惠州市凯默金属制品有限公司年产铝合金压铸制品3000吨异地扩建项目	广东惠州仲恺区沥林镇英光村杨屋	一般行业项目	肖彬,罗玲	2024-03-19 11:43:37	企业基本情况：惠州市凯默金属制品有限公司年产铝合金压铸制品3000吨异地扩建项目，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇英光村宝库科技园5栋，统一社会信用代码：91441300MA546H9G7R，法定代表人：员伟康。 现场检查情况： 1、该公司主要生产铝合金压铸制品，其环境影响报告表于2023年7月份审批。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果

60	2024年第1季度	竣工验收	惠州市超毅电子有限公司	惠州市仲恺高新区陈江镇罗群村	一般行业项目	姚茂深,王福欣	2024-03-25 16:25:35	企业基本情况：惠州市超毅电子有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区陈江镇罗群村，统一社会信用代码：91441300673107486N，法定代表人：谭爱明 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2. 该公司主要从事硅胶密封圈，持有《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91441300673107486N001W）。签订危险废物处置合同（合同号：HT230620-002）。 3. 该公司废气处理设施排放口标识牌破损，要求该公司进行更换。 4. 要求该公司加强废气收集处理力度，确保稳定达标后排放。 5. 现场进行拍照取证。	发现问题并要求整改
61	2024年第1季度	竣工验收	惠州市进新精艺实业有限公司	惠州市仲恺高新区和畅西三路16号厂房B第三层	一般行业项目	张清良,罗玲	2024-01-23 10:07:39	企业基本情况：惠州市进新精艺实业有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区和畅西三路16号厂房B第三层，统一社会信用代码：91441300334776298W，法定代表人：庄财杰。 现场检查情况：公司已搬空，现场无人。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
62	2024年第1季度	竣工验收	惠州业勤塑胶科技有限公司建设项目（一期）	广东惠州仲恺区陈江街道新华大道3号益农科技乡村振兴科技产业示范园7栋4楼	一般行业项目	林清贵,黄概夫	2024-01-19 12:07:23	企业基本情况：惠州业勤塑胶科技有限公司建设项目（一期），地址位于广东惠州仲恺区陈江街道新华大道3号益农科技乡村振兴科技产业示范园7栋4楼，统一社会信用代码：91441303MAC2LYR0X4，法定代表人：胡海青。 现场检查情况：1. 该项目主要从事塑料配件加工生产，有废气产生，配有活性炭处理后外排，无废水产生。已办理环评审批验收手续。 2. 检查时该企业车间正在生产，废气处理设施正在运行，车间无明显异味。 3. 危废贮存场所基本符合环保要求。 4. 要求企业加强环境	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
63	2024年第1季度	竣工验收	惠州市汇塑科技有限公司迁扩建项目	广东惠州仲恺区惠环街道惠风东一	一般行业项目	马玲玲,姚茂深	2024-03-13 11:39:57	企业基本情况：惠州市汇塑科技有限公司迁扩建项目，地址位于惠州仲恺高新区惠风东一路19号艾瑞克斯科技产业园第2栋5楼，统一社会信用代码：91441300MA51CT9U4K，法定代表人：巫华群。 现场检查情况： 1、该公司主要从事塑料制品加工，检查时该公司有生产，废气处理设施有运转。 2、该公司于2022年11月23日取得环评批复（惠市环（仲恺）建（2022）233号），2023年6月通过项目竣工环境保护验收。 3、项目已按环评批复要求配套“二级活性炭”废气处理设施及危废贮存场所，并与有资质公司签订了危废处置合同。 4、要求该公司加强废气处理设施维护管理，定期更换活性炭，确保环境生产安全。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
64	2024年第1季度	竣工验收	惠州市迪比斯科技有限公司	惠州仲恺高新区陈江镇胜利大光岭村	一般行业项目	姚茂深,罗玲	2024-03-19 10:52:58	企业基本情况：惠州市迪比斯科技有限公司，地址位于惠州仲恺高新区陈江镇胜利大光岭村，统一社会信用代码：914413005572894380，主要从事展示用品生产加工，主要生产设备：2台激光机，3台修边机，1台锯床，组装线1条，空压机1台，原材料：亚克力板、灯光条等，主要生产工艺：原料一开料一切割一修边一组装一出货。法定代表人：肖小勇。 现场检查情况：1. 该公司正在生产，原辅材料均已到位。2. 生产过程中产生的粉尘通过布袋除尘收集处理。 3. 无危废产生。 4. 要求企	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
65	2024年第1季度	竣工验收	洪硕科技（惠州市）有限公司建设项目		一般行业项目	黄瑞欢,肖彬	2024-03-25 15:30:27	企业基本情况：洪硕科技（惠州市）有限公司建设项目，地址位于仲恺六路137号A栋，统一社会信用代码：91441303MA533YVG5A，法定代表人：安适忠。 现场检查情况：1、该公司主要从事塑料零件制品制造，于2022年1月取得环评批复（仲恺建2022-6号），2022年6月自主验收，已取得固定污染源排污登记回执（登记编号为91441303MA533YVG5A001Y）。2、要求该公司加强废气及危险废物的管理，做好应急安全等相关工作，确保环境安全。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
66	2024年第1季度	竣工验收	惠州市恒显精密部件有限公司建设项目	广东惠州仲恺区陈江街道五一大道日通达公司厂房1楼右侧	一般行业项目	勒卫国,张圣国	2024-03-12 10:23:48	企业基本情况：惠州市恒显精密部件有限公司建设项目，地址位于广东惠州仲恺区陈江街道五一大道日通达公司厂房1楼右侧，统一社会信用代码：91441300304171431J，法定代表人：黄志明。 现场检查情况：该公司主要生产从事硅胶制品、模切制品，污染源排污登记编号91441300304171431J，固废为活性炭，与新荣昌环保股份有限公司签定了合同。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
67	2024年第1季度	竣工验收	广东天马腾科技有限公司建设项目	广东惠州仲恺区陈江街道星河仲恺	一般行业项目	勒卫国,姚茂深	2024-03-12 11:34:49	企业基本情况：广东天马腾科技有限公司建设项目，地址位于陈江星河工业园，统一社会信用代码：91441303MANWSEc38，法定代表人：邓丽群。 现场检查情况：该公司从事风扇塑胶产品，排污登记编号91441303MANWSEc38001X，危险与惠州市科丽能环保科技有限公司签定了合同	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
68	2024年第1季度	竣工验收	惠州市众志诚科技有限公司	惠州市仲恺高新区34号小区坚达公司厂房3楼	一般行业项目	黄瑞欢,黄概夫	2024-03-14 14:34:20	企业基本情况：惠州市众志诚科技有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区34号小区坚达公司厂房3楼，统一社会信用代码：91441300MA52BNWDOJ，法定代表人：练穗华。 现场检查情况： 1、该公司从事手机膜生产，于2018年12月27日取得环评批复（惠市环（仲恺）建（2018）410号，2019年11月通过建设项目竣工环境保护验收，并取得排污许可证（91441300MA52BNWDOJ001P）。 2、配套建有危险废物贮存场所，相关标志标识完备；已与有资质单位签订危废处置合同。 3、要求你公司加强规范化管理，做好环境安全生产工作。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
69	2024年第1季度	竣工验收	惠州市富佳胜电子技术有限公司新建项目		一般行业项目	钟赞东,张圣国	2024-03-18 11:16:50	企业基本情况：惠州市富佳胜电子技术有限公司新建项目，地址位于：东江科技园东兴大道51号厂房1楼，统一社会信用代码：91441300MA53KP15L，法定代表人：庄伟峰。 现场检查情况：该公司主要导光板模压生产，有注塑机18台，现场检查注塑废气均按要求收集处理，危废也按要求存储管理，现场检查无异常情况。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
70	2024年第1季度	竣工验收	惠州市诚瑞科技有限公司建设项目	广东惠州仲恺区沥林镇沥林村一队	一般行业项目	黄瑞欢,肖彬	2024-03-19 15:03:57	企业基本情况：惠州市诚瑞科技有限公司建设项目，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇利林村，统一社会信用代码：91441303MACQHTQQ28，法定代表人：李刚。 现场检查情况： 该公司主要从事塑胶配件、硅胶配件，电子烟油杯套等的生产。现场检查时正在安装设备，现场无员工。无原材料。未投入生产。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
71	2024年第1季度	竣工验收	惠州祺恒光电科技有限公司建设项目	广东惠州仲恺区陈江街道东星路82-2号（大欧集团第七区）	一般行业项目	罗玲,张清良	2024-03-14 08:39:57	企业基本情况：惠州祺恒光电科技有限公司建设项目，地址位于广东惠州仲恺区陈江街道东星路82-2号（大欧集团第七区），统一社会信用代码：91441300MA532000XX，法定代表人：祝伟。 现场检查情况： 1. 该公司已搬迁，现租客为惠州市多科达科技公司。 2. 现场进行拍照。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
72	2024年第1季度	竣工验收	惠州市仲恺高新区详昇纸箱厂	惠州市仲恺高新区陈江街道胜利村吉山	一般行业项目	姚茂深,肖彬	2024-03-20 09:49:05	企业基本情况：惠州市仲恺高新区详昇纸箱厂，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道胜利村吉山，统一社会信用代码：92441300MA51XQUX9D，法定代表人：戴春丽。 现场检查情况： 1. 该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2. 检查发现该公司危险废物仓库相关标识牌不规范，要求该公司立即立改并形成书面报告汇报我分局。 3. 要求该公司加强废气收集处理力度，确保稳定达标后排放。 4. 执法人员现场进行拍照取证。	发现问题并要求整改
73	2024年第1季度	竣工验收	惠州创源汽车零部件有限公司建设项目	广东惠州仲恺区潼侨镇工业基地联	一般行业项目	肖彬,张圣国	2024-03-18 12:13:24	企业基本情况：惠州创源汽车零部件有限公司建设项目，地址位于莲花大道68号，主要从事塑料制品生产加工生产，统一社会信用代码：91441300MA51WDW35P，法定代表人：蒋云良。 现场检查情况：1. 检查时该公司已领取环评批复，正在建设中，没有生产。 2. 要求企业完成建设并领取排污登记后方可投入生产。 3. 要求企业建设时落实环保相关要求。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
74	2024年第1季度	竣工验收	惠州市仲恺高新区创达欣玻璃加工部	惠州市仲恺高新区陈江街道胜利村南华路109号	一般行业项目	林清贵,姚茂深	2024-03-25 11:48:35	企业基本情况：惠州市仲恺高新区创达欣玻璃加工部，地址位于惠州仲恺高新区陈江街道胜利村南华路109号，统一社会信用代码：92441300MA53CMP4RY，法定代表人：王武庄。 现场检查情况： 一、检查时该厂部分生产，有员工3人，主要从事灯饰玻璃加工，已于2019年12月取得环评批复，于2020年10月完成自主验收；生产过程中不产生危险废物； 二、要求该公司强化环境管理，严格落实环评批复要求，确保环境	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果
75	2024年第1季度	竣工验收	惠州市海坪电子有限公司	惠州市仲恺高新区沥林镇洋新村新屋小组133号	一般行业项目	勒卫国,张永杰	2024-03-11 16:26:49	企业基本情况：惠州市海坪电子有限公司，地址位于惠州仲恺高新区沥林镇洋新村新屋小组133号，统一社会信用代码：91441300MA530CJU86，法定代表人：吴兴泉。 现场检查情况：检查时，该公司已搬迁，设备清拆，厂房闲置。	未发现问题的终止检查并向监管对象告知检查结果

76	2024年第1季度	竣工验收	广东瑞捷光电股份有限公司第二次改扩建项目		一般行业项目	林清贵,张永杰	2024-03-18 11:41:12	企业基本情况：广东瑞捷光电股份有限公司第二次改扩建项目，地址位于惠州市仲恺高新区沥林镇铺仔工业区，统一社会信用代码：914413006573265775，法定代表人：凌高德。 现场检查情况： 1、现场检查时，生产车间有生产，废气处理设施有运行； 2、2022年4月26日审批的扩建项目已于2022年5月30日通过自主验收，并已经按照规定申请固定污染源排污登记； 3、现场已拍照记录，要求该公司加强生产管理，并采取有效的火灾风险事故防范和应急措施，降低事故风险。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
77	2024年第1季度	竣工验收	惠州市豹风电子科技有限公司	惠州仲恺高新区陈江青春村蔚盛工业区厂房五金部2楼	一般行业项目	勒卫国,张永杰	2024-03-05 10:41:31	企业基本情况：惠州市豹风电子科技有限公司，地址位于惠州仲恺高新区陈江青春村蔚盛工业区厂房五金部2楼，统一社会信用代码：惠州市豹风电子科技有限公司，法定代表人：徐桂霞。 现场检查情况：该公司已停产搬迁，目前厂房是益富公司做包库。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
78	2024年第1季度	竣工验收	惠州晟奕智造科技有限公司建设项目	广东惠州仲恺区惠州仲恺高新区潼	一般行业项目	冯国争,张永杰	2024-03-18 16:28:23	企业基本情况：惠州晟奕智造科技有限公司建设项目，地址位于惠州市仲恺高新区潼湖镇三和大道南侧群益产业园，统一社会信用代码：91441303MACBU57L2P，法定代表人：曹桂英，配套建设有危废贮存场所和废气处理设施，持有固定污染源排污登记表。 现场检查情况： 1. 检查时，该公司部分有生产（包装和打磨有生产，喷涂工序未生产）废气处理设施未运行 2. 要求该公司按相关规定及时进行环境保护竣工验收，同时积极开展环境安全隐患排查，落实相关环境安全措施，确保环境安全。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
79	2024年第1季度	竣工验收	惠州市国辰精密部件有限公司	惠州市仲恺高新区陈江街道陈江管理区华盛东街100号100-3D栋	一般行业项目	肖彬,张清良	2024-01-23 10:45:31	企业基本情况：惠州市国辰精密部件有限公司，地址位于惠州市仲恺高新区陈江街道陈江管理区华盛东街100号100-3D栋，统一社会信用代码：91441300MA4URB6150，法定代表人：郝转桃。 现场检查情况：检查时公司有生产，现场未提供环保资料，危废间设置不规范，且混杂其他杂物，车间危废未及时转移至危废间，要求加强环保台账管理，提高环保业务能力，加强安全管理。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
80	2024年第1季度	竣工验收	惠州市玛格帆科技有限公司	惠州仲恺高新区沥林镇英光村南堤路3号勤洲建治工业园C栋5楼	一般行业项目	黄瑞欢,马玲玲	2024-03-27 15:56:00	企业基本情况：惠州市玛格帆科技有限公司，地址位于惠州仲恺高新区沥林镇英光村南堤路3号勤洲建治工业园C栋5楼，统一社会信用代码：91441300MA52H1T089，法定代表人：陈尚凯。 现场检查情况：该公司主要从事磁铁的表面加工、铁氧体的表面加工。现场检查时，生产车间未生产，无员工，无原材料和产品。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
81	2024年第1季度	竣工验收	新全精密五金（惠州）有限公司	惠州市东江高新区东兴片区兴业西路2号	一般行业项目	姚茂深,勒卫国	2024-03-18 16:12:04	企业基本情况：新全精密五金（惠州）有限公司，地址位于惠州市东江高新区东兴片区兴业西路2号，统一社会信用代码：914413005764638682，法定代表人：廖光熙。 现场检查情况：该公司主要生产铜制插销，铜制端子的生产，项目已按要求设置危险废物固定贮存场所，已与有资质单位签订危废处理协议，并按要求管理，现场检查无异常情况。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
82	2024年第1月份	风险管控地块	惠州仲恺平南项目 ZKB-046-04地块	惠州仲恺平南项目 ZKB-046-04地块位于惠州市仲恺高新区惠环街道平南工业区47号小区	重点监管对象	冯国争,张清良	2024-02-23 16:14:32	一、检查时，该地块尚未开工建设，目前处于地评状态。 二、我分局执法人员对现场进行拍照取证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
83	2024年第1季度	土壤重点	惠阳钰原工业有限公司	惠州市仲恺高新区陈江街道罗群工业区	重点监管对象	张清良,黄概夫	2024-03-08 11:15:50	企业基本情况：惠阳钰原工业有限公司是一家从事生产、销售各种高级吊扇、灯饰等业务的公司，成立于2002年09月27日，公司坐落在广东省，详细地址为：惠州仲恺高新区陈江街道信源路1号；经国家企业信用信息公示系统查询得知，惠阳钰原工业有限公司的信用代码/：91441300743650370K，法定代表人：陈依铃 二、检查时，该地块尚未开工建设，目前处于地评状态。 三、我分局执法人员对现场进行拍照取证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
84	2024年第1季度	监测机构	惠州环安检测技术有限公司	惠州仲恺高新区惠环街道西坑工业区51号办公楼一楼	重点监管对象	肖彬,冯国争	2024-01-19 10:45:13	企业基本情况：惠州环安检测技术有限公司位于惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区51号办公楼一楼，主要从事环境监测，食品安全检测，职业卫生检测，产品质量检测，环保信息咨询，环保工程，环保技术推广、技术服务、技术咨询。 现场检查情况：该企业1、营业执照统一社会信用代码：914413007528755630，法定代表人：马红新。 成立日期：2018年11月28日2、资质认定证书：202019124902，有效期至2026年2月18日；2020年12月29日取得项目环评批复（惠市环（仲恺）建〔2020〕330号），2021年6月通过项目竣工环境保护验收。3、该公司实验室废物交由惠州TCL环境科技有限公司处置，要求严格按照规范要求贮存、转移实验产生的危险废物，加强环境管理工作，确保“岁末年初”环境生产	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
85	2024年第1季度	监测机构	广东惠利通检测技术有限公司	惠州市仲恺高新区8号区童装厂厂房A栋3楼车间	重点监管对象	黄概夫,钟赞东	2024-01-19 09:54:19	企业基本情况：广东惠利通环境科技有限公司位于惠州市仲恺高新区8号区童装厂厂房A栋3楼车间，主要从事技术服务、技术开发；噪声与振动控制服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；海洋环境服务；海洋服务；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；生态恢复及生态保护服务。 现场检查情况：该企业1、营业执照统一社会信用代码：91441300MA4UHC3H5Q，成立日期：2015年09月15日2、资质认定证书：202219121825，有效期至2028年1月10日；2021年2月3日取得项目环评批复（惠市环（仲恺）建〔2021〕10号），2022年1月28日取得项目竣工环境保护验收报告。3、该公司实验室废物交由惠州东江威立雅环境服务有限公司处置，要求严格按照规范要求贮存、转移实验产生的危险废物，加强环境管理工作，确保“岁末年初”环境生	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果