

仲恺生态环境分局2022年第三季度“双随机”企业检查公示表

序号	所属地区	企业名称	企业类型	检查时间	检查人	检查情况	检查结果
1	仲恺高新区	科罗贝电子（惠州）有限公司	重点监管对象	2022-08-18 09:51:34	王先春,黄瑞欢	1、该公司从事线路板印制加工，生产车间部分生产，废气处理设施有运转。 2、我局委托第三检测机构广东惠利通检测技术有限公司对该公司有机废气处理设施排放口进行采样检测，并拍照和录像取证。 3、要求你公司严格落实规范化管理制度，做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
2	仲恺高新区	惠州市恒源环保技术开发有限公司	重点监管对象	2022-09-01 12:45:07	杨海深,勒卫国	1、该公司从事生活污水处理，检查时，污水处理设施正常运转，排放口有水排放，在线监控数据：出水流量1317立方米/H、出水累计流量57437260立方米、PH值6.79、氨氮0.07mg/L、COD5.5mg/L、总氮7.11mg/L、总磷0.11mg/L。 2、要求你公司加强规范化管理，做好安全生产工作。	未发现环境问题
3	仲恺高新区	旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司	重点监管对象	2022-09-23 15:14:49	钟志宏,钟赞东	2022年9月23日，我分局执法人员对该公司进行检查，情况如下： 1、检查时，公司正常生产（除一期生产线，有维修保养中），废气及粉尘收集处理设施有运转，未见明显异常；环境管理台账齐全； 2、公司已编制环境应急预案并已备案，现场应急设施有维护（能正常使用）； 3、现场危险废物贮存场所能按要求设置及规范； 4、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理，加强应急管理和疫情防控工作；同时落实好垃圾分类管理工作，严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
4	仲恺高新区	惠州深能源丰达电力有限公司	重点监管对象	2022-09-20 09:17:51	张清良,马玲玲	该公司两套发电机组正常运行，配套的废气处理设施正常运转，未发现异常情况。	未发现环境问题
5	仲恺高新区	广东科士达工业科技有限公司	重点监管对象	2022-09-09 15:48:35	罗玲,姚茂深	1、该公司车间正常生产，废水设施、废气设施正常运转。 2、要求该公司及时更换排污许可证，并及时转运危险废物。	未发现环境问题
6	仲恺高新区	惠阳钰原工业有限公司	重点监管对象	2022-09-19 15:14:07	林清贵,张圣国	2022年9月19日，我分局执法人员对该公司进行双随机检查，情况如下： 1、检查时，公司生产车间部分生产（减产50%），废水废气处理设施有运转，在线监控正常运行，无异常数据，累计流量为123747立方米；环境管理台账齐全； 2、公司已编制环境应急预案并已备案，现场应急设施有维护（能正常使用）；有环境应急演练相关台账； 3、现场危险废物贮存场所能按要求设置及规范； 4、要求该企业落实污染天气应对措施，进一步强化安全生产及环境安全管理，加强应急管理和疫情防控工作；同时落实好垃圾分类管理工作，严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
7	仲恺高新区	惠州市德赛精密部件有限公司	重点监管对象	2022-09-20 10:54:19	肖彬,冯国争	1.该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2.该公司持有《排污许可证》（证书编号：9144130061790910X4001Z）。 3.要求该公司重视安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低事故风险。	未发现环境问题
8	仲恺高新区	惠州TCL环境科技有限公司	重点监管对象	2022-07-19 16:26:08	陈洁,王福欣	1、检查时企业金属污泥车间、覆铜板车间未生产，其他车间有生产，治污设施有运转。 2、检查时未发现企业存在环境违法行为。	未发现环境问题
9	仲恺高新区	惠阳宏超金属制品有限公司	一般监管对象	2022-08-03 12:06:07	黄概夫,张清良	1.现场检查时企业有生产，废水废气设施有运行 2.要求加强无组织废气收集，完善台账资料，同时加强安全隐患排查，做到安全生产。 3.现场委托华品检测中心有限公司对生活污水处理设施排放口采样监测	未发现环境问题
10	仲恺高新区	惠州市奕昌盛实业有限公司	一般监管对象	2022-08-04 14:52:51	杨海深,黄瑞欢	1.该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2.该公司已领取《排污许可证》（证书编号:91441300677101778A001P）。 3.该公司产生的废空桶和墨水废液交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司（有效期至2023年6月30日）。 4.要求该公司加强安全生产工作，做好危险废物规范管理，不得将工业固体废物（含危险废物）混入生活垃圾中。同时，做好环境安全隐患排查工作，降低环境安全隐患。	未发现环境问题

11	仲恺高新区	惠州市威龙健身器材有限公司	一般监管对象	2022-08-12 10:16:26	钟志宏,王先春	该企业已关停,生产设备已拆除,现场找不到企业负责人。	已关停
12	仲恺高新区	左右智能家居(惠州)有限公司	一般监管对象	2022-08-02 10:51:46	姚茂深,陈洁	检查时该公司车间有生产,废气处理设施有运转排,已落实“三同时”制度;要求该公司加强安全生产工作,做好危险废物规范管理,不得将工业固体废物(含危险废物)混入生活垃圾中,同时做好环境安全隐患排查工作,降低环境安全事故风险。	发现问题并要求整改
13	仲恺高新区	惠州亿纬锂能股份有限公司(仲恺工厂)	一般监管对象	2022-07-19 16:30:30	钟赞东,肖彬	现场检查时该公司车间有生产,废水、废气处理设施有运转;执法人员对该公司噪声整改工作进行复查,使用便携式噪声检测仪对产噪设施进行检测。	未发现环境问题
14	仲恺高新区	惠州市欧亚涂料有限公司	一般监管对象	2022-09-02 15:44:38	林清贵,冯国争	现场情况: 检查时该公司车间有生产,废气收集处理设施有运转,现场对车间生产情况、废气设施、运行台帐进行检查,未发现环境违法行为;要求该公司加强环保工作,做好危险废物规范管理,不得将工业固体废物(含危险废物)混入生活垃圾中,同时做好环境安全隐患排查工作,降低环境安全事故风险。	未发现环境问题
15	仲恺高新区	惠州柏星龙包装有限公司	一般监管对象	2022-08-10 16:17:46	王福欣,罗玲	1、检查时企业有生产,治污设施有运转。 2、企业危险废物小标识未贴。 3、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
16	仲恺高新区	惠州市永卓科技有限公司	一般监管对象	2022-08-30 10:56:07	勒卫国,马玲玲	该公司从事合成树脂制造,生产车间正常生产,排污许可证有效期限为2020年8月17日起至2023年8月16日。要求你公司加强规范化管理,做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
17	仲恺高新区	惠州市惠城区天峰玻璃制品厂	一般监管对象	2022-09-14 11:28:56	张圣国,姚茂深	要求该公司及时处理清洗打磨废水,并做好安全生产工作。	未发现环境问题
18	仲恺高新区	惠州市茂信纸品有限公司	一般监管对象	2022-08-12 10:57:16	黄瑞欢,王福欣	1、检查时企业有生产。 2、企业危险废物贮存场所卫生较差,危险废物标识牌、危险废物管理组织架构图等未悬挂。 3、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
19	仲恺高新区	惠州市胜弘五金电镀制品有限公司	一般监管对象	2022-09-21 16:12:10	黄概夫,钟赞东	该公司关闭,设备已清拆,原厂房分租并出租。	未发现环境问题
20	仲恺高新区	惠州市思韵洁电声配件有限公司	一般监管对象	2022-08-12 12:00:30	陈洁,肖彬	2022年8月12日,我分局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 1、该公司位于陈江街道大欣九区,主要从事胶管铝片胶片纸片等,持有固定污染源登记表。 2、检查时,该公司车间有生产,废气处理设施未运转,检查发现该公司车间异味,窗门有敞开。 3、要求该公司加强异味收集,密闭车间门窗。同时,积极落实环境安全和疫情防控措施要求。 4、该公司现场已关闭门窗。	未发现环境问题
21	仲恺高新区	惠州市泰能玻璃科技有限公司	一般监管对象	2022-09-27 14:58:00	杨海深,张清良	2022年9月27日,我分局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 1、该公司主要从事玻璃加工制造,检查时,公司正常生产,未见明显异常;环境管理台帐齐全; 2、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理,加强应急管理和疫情防控工作;同时落实好垃圾分类管理工作,严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
22	仲恺高新区	惠州市丽晶印刷有限公司	一般监管对象	2022-08-30 18:01:10	钟志宏,勒卫国	要求该公司严格排污许可证要求落实日常管理。	未发现环境问题
23	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区顺鑫机械配件厂	一般监管对象	2022-09-16 10:40:33	冯国争,王先春	该厂已搬迁拆除,原地点已建设为学校。	已关停
24	仲恺高新区	惠州市久盛新型建材有限公司	一般监管对象	2022-09-24 15:35:19	林清贵,罗玲	2022年9月24日,我分局执法人员对该公司进行随机检查,情况如下: 1、检查时,公司生产车间部分生产,废气处理设施有运转,未见明显异常;环境管理台帐齐全; 2、公司已编制环境应急预案并已备案,现场应急设施有维护(能正常使用); 3、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理,加强应急管理和疫情防控工作;同时落实好垃圾分类管理工作,严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题

25	仲恺高新区	中信惠州医院有限公司	一般监管对象	2022-07-29 09:56:17	马玲玲,黄概夫	检查时该医院污水处理设施有运转, 在线监控数据无异常, 未发现环境违法行为。	未发现环境问题
26	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区瑛棋模具加工店	一般监管对象	2022-09-21 16:37:21	勒卫国,肖彬	要求该公司加强安全隐患排查, 降低安全生产风险。	未发现环境问题
27	仲恺高新区	惠州市惠城区沥林镇屠宰场	一般监管对象	2022-09-27 13:45:54	张圣国,罗玲	1、检查时, 该公司生产车间未生产, 废水处理设施有运转, 在线监控设施有运转。 2、该公司废水、废气、噪声已完成第三季检测经达标。检测已由惠州市中科华研检测技术有限公司检测。 3、要求该公司加强日常废水处理设备及在线监控设备的管理。	未发现环境问题
28	仲恺高新区	惠州市高力塑料有限公司	一般监管对象	2022-09-15 16:20:43	钟赞东,林清贵	2022年9月15日, 我分局执法人员对该公司进行检查, 情况如下: 1、检查时, 该公司生产车间未生产, 废气处理设施无运转, 未见明显异常; 环境管理台账齐全; 2、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理, 加强应急管理和疫情防控工作; 同时落实好垃圾分类管理工作, 严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
29	仲恺高新区	惠州市丽城纸品有限公司	一般监管对象	2022-07-28 15:45:22	王福欣,钟志宏	1、检查时企业部分有生产。 2、企业危险场所存有无关杂物。 3、企业环保台账资料不齐全, 现场未能提供环评批复、验收资料、自行监测报告。 4、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
30	仲恺高新区	惠州时代电池有限公司	一般监管对象	2022-08-23 11:49:17	陈洁,杨海深	现场核查该公司已关闭, 生产设备已拆除。	已关停
31	仲恺高新区	惠州市华威模具有限公司	一般监管对象	2022-09-19 11:15:12	冯国争,黄瑞欢	该公司从事金属表面处理及热处理加工, 于2020年11月26日搬迁到惠州仲恺高新区盛华路5号(厂房A)1楼F区, 办理迁建项目审批手续(惠市环(仲恺)建【2020】314号), 并完成验收手续, 核发排污许可证(编号9144130007507336X5001P); 要求你公司加强规范化管理, 做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
32	仲恺高新区	中国石化销售有限公司广东惠州润清加油站	一般监管对象	2022-08-24 15:42:36	王先春,姚茂深	检查时, 该油站正常运营, 设置有油气回收装置。	未发现环境问题
33	仲恺高新区	中油碧辟惠州市沥林加油站有限公司	一般监管对象	2022-09-28 10:00:48	张清良,王先春	检查时, 该油站正常运营, 设置有油气回收装置。	未发现环境问题
34	仲恺高新区	惠州市庆丰纸品有限公司	一般监管对象	2022-08-03 16:19:10	杨海深,勒卫国	1.该公司生产车间未生产。 2.该公司于2022年7月30日至今在停产状态。 3.要求该公司做好安全隐患排查, 降低环境事故风险。 4.现场进行拍照。	未发现环境问题
35	仲恺高新区	惠州市明鑫家具制品有限公司	一般监管对象	2022-09-23 11:43:56	马玲玲,钟志宏	2022年9月23日, 我分局执法人员对该公司进行随机检查, 情况如下: 1、检查时, 公司少部分生产, 由原来12个废气排口减少为2个排口, 现场废气收集处理设施有运转, 未见明显异常; 环境管理台账齐全; 2、公司已编制环境应急预案并已备案, 现场应急设施有维护(能正常使用); 要求及时开展环境应急演练并收集好台账; 3、现场危险废物贮存场所能按要求设置及规范; 4、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理, 加强应急管理和疫情防控工作; 同时落实好垃圾分类管理工作, 严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
36	仲恺高新区	惠州市瑞来新型建材有限公司	一般监管对象	2022-09-21 15:22:48	钟赞东,肖彬	该公司现场车间已全面停产, 排污许可证已注销。	未发现环境问题
37	仲恺高新区	惠州市海瑞光电科技有限公司	一般监管对象	2022-08-17 10:40:52	林清贵,冯国争	1.该公司生产车间有生产, 废气设施有运转。 2.该公司持有《排污许可证》证书编号: 91441300MA5281127L001Z, 《关于惠州市海瑞光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函》(惠市环(仲恺)函(2020)165号)。 3.要求该公司重视安全生产工作, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
38	仲恺高新区	中国石化销售股份有限公司广东惠州陈江供销加油站	一般监管对象	2022-09-09 15:16:42	罗玲,姚茂深	1、要求该加油站完善油气收集设施。 2、要求加强安全生产工作, 降低安全风险。	未发现环境问题

39	仲恺高新区	惠州川泽工业有限公司	一般监管对象	2022-09-19 17:08:40	黄瑞欢,张圣国	1.该公司有生产, 废气收集处理设施有运转。 2.该公司已领取环评批复。 3.要求该公司重视安全生产, 落实安全生产措施, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
40	仲恺高新区	惠州市胜发纸品有限公司	一般监管对象	2022-07-28 16:08:17	陈洁,王福欣	1、检查时企业有生产, 治污设施有运转。 2、企业废气排口未设置标识牌。 3、企业未配套建设危险废物贮存场所。 4、企业环保台账资料不齐全, 现场未能提供环评批复、验收资料、危废合同等。 5、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
41	仲恺高新区	惠州仲恺高新技术产业开发区神农科技有限责任公司	一般监管对象	2022-08-12 11:36:21	黄概夫,张清良	2022年8月12日, 我分局执法人员对该公司进行检查, 情况如下: 1、该公司位于陈江街道大欣九区, 主要从事涂料制造, 持有排污许可证。 2、检查时, 该公司车间有生产, 废气处理设施未运转。检查发现该公司未建立废气处理台账。 3、要求该公司完善规范化运行台账。同时, 积极落实环境安全和疫情防控措施要求。	未发现环境问题
42	仲恺高新区	惠州市和兴创五金制品有限公司	一般监管对象	2022-08-17 15:37:54	张圣国,冯国争	1.该公司生产车间有生产, 废气设施有运作。 2.该公司于2019年3月21日领取《关于惠州市和兴创五金制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(惠市环(仲恺)建〔2019〕196号), 于2019年12月25日领取竣工环境保护验收意见。 3.要求该公司加强安全生产, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
43	仲恺高新区	惠州市盛泓新能源科技有限公司	一般监管对象	2022-09-20 16:56:18	马玲玲,姚茂深	1.该公司生产车间有生产, 废气收集处理设施有运转。 2.该公司持有《排污许可证》(证书编号: 91441300MA4WR95U20001R)。 3.要求该公司加强废气收集处理力度, 确保稳定达标后排放。 4.要求该公司加强安全生产, 落实安全生产措施, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
44	仲恺高新区	伟成中港塑胶制品(惠州)有限公司	一般监管对象	2022-09-22 11:13:02	黄瑞欢,林清贵	2022年9月22日, 我分局执法人员对该公司进行检查, 情况如下: 1、检查时, 公司正常生产, 生产车间废气收集处理收集处理设施有运转, 未见明显异常; 环境管理台账齐全; 2、公司已编制环境应急预案并已备案(2020年11月), 现场应急设施有维护(能正常使用), 要求及时开展应急演练; 3、现场危险废物贮存场所能按要求设置规范; 4、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理, 加强应急管理和疫情防控工作; 同时落实好垃圾分类管理工作, 严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
45	仲恺高新区	中油碧辟石油有限公司惠州仲恺加油站	一般监管对象	2022-08-03 17:19:56	杨海深,钟赞东	1.该加油站于2022年3月25日转租给惠州市英光加油站有限公司(现为:海亚能源仲恺加油站), 租期为10年。 2.该加油站有16把汽油枪, 4把柴油枪。 3.该加油站最新的油气回收检测报告2022年7月13日(报告编号:XYH22070514502001)显示为达标。 4.要求该加油站做好油气回收措施, 做好安全生产工作, 避免出现安全事故。	未发现环境问题
46	仲恺高新区	惠州市添鑫纸品包装有限公司	一般监管对象	2022-09-07 11:18:30	王先春,陈洁	检查时该企业车间有生产, 配套的废气处理设施有运转; 已落实“三同时”制度和排污许可证管理, 未发现环境违法行为。	未发现环境问题
47	仲恺高新区	惠州旭凌包装材料有限公司	一般监管对象	2022-09-26 10:29:40	勒卫国,钟志宏	工艺: 纸→粘贴→磨切→打包出货, 面积850平方米, 年产120万套。要求该公司严格按排污许可证落实环保措施。	未发现环境问题
48	仲恺高新区	惠州市忠邦电子有限公司	一般监管对象	2022-07-20 14:25:17	王福欣,罗玲	该企业已关停, 厂房已拆除。现场找不到企业负责人。	未发现环境问题
49	仲恺高新区	惠州市德瑞达科技股份有限公司	一般监管对象	2022-09-27 16:09:00	肖彬,林清贵	该公司已落实“三同时”制度, 持有《排污许可证》; 检查时车间有生产, 从事电子元件组装, 未发现环境违法行为; 要求该公司加强安全生产管理, 排查安全隐患, 降低安全事故风险, 确保生产环境安全。	未发现环境问题
50	仲恺高新区	惠州市美佳电子有限公司	一般监管对象	2022-07-20 15:47:04	张清良,杨海深	检查时该公司车间未有生产(2022年3月停产至今), 生产设施已拆除, 待搬迁, 现场无负责人。	未发现环境问题

51	仲恺高新区	荣大加利派五金制品（惠州）有限公司	一般监管对象	2022-09-20 15:52:32	陈洁,钟志宏	2022年9月20日,我分局执法人员对该公司进行检查,情况如下: 1、检查时,该公司正常生产,废气及粉收集处理设施有运转,现场打磨粉尘处理设施喷淋后废渣未能及时清理,存在脏乱及废水滴漏情况;环境管理台帐不齐全; 2、公司已编制环境应急预案并已备案,现场应急设施有维护(能正常使用),要求及时开展环境应急演练; 3、现场危险废物贮存场所能按要求设置及规范; 4、要求该企业对存在问题及时整改(整改后报我分局),进一步强化安全生产及环境安全管理,加强应急管理和疫情防控工作;同时落实好垃圾分类管理工作,严禁将工业废物混入生活垃圾。	发现问题并要求整改
52	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区固德波丽五金制品厂	申报登记对象	2022-09-21 17:11:04	黄概夫,马玲玲	该厂主要从事五金灯饰,占地面积2000平方米,主要设备已清拆,无生产。工商执照已注销。	未发现环境问题
53	仲恺高新区	诚信漆包线(惠州)有限公司	申报登记对象	2022-08-22 16:40:26	黄瑞欢,罗玲	检查时该公司车间有生产,废气处理设施有运转,运行台帐记录完备未有异常情况,已落实“三同时制度”工作。	未发现环境问题
54	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区惠铠精密模具加工厂	申报登记对象	2022-08-17 16:17:32	王先春,张圣国	1.该加工厂未生产。 2.要求该加工厂重视安全生产,排查安全隐患,降低事故风险。 3.现场拍照。	未发现环境问题
55	仲恺高新区	惠州鸿兴建筑五金制造有限公司	申报登记对象	2022-08-18 10:42:12	勒卫国,姚茂深	要求该公司加强噪声控制,做好安全生产。	未发现环境问题
56	仲恺高新区	广东富绅服饰有限公司	申报登记对象	2022-07-20 14:48:52	王福欣,钟赞东	1、检查时企业有生产。 2、主要生产工艺:布料——剪裁——缝绗——修整——包装出货。生产过程中不产生废水、废气。 3、检查时未发现企业环境违法行为。	未发现环境问题
57	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区古庄华发家具厂	申报登记对象	2022-09-26 11:20:18	冯国争,王先春	该公司已停产。	已关停
58	仲恺高新区	惠州市林的科技有限公司	申报登记对象	2022-08-17 15:05:11	罗玲,勒卫国	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运作。 2.该公司于2010年4月13日领取环评批复(惠市环(仲恺)建{2010}89号),2020年5月24日领取竣工环境保护验收意见。 3.要求该公司加强安全生产工作,落实安全生产措施,排查安全隐患,降低事故风险。	未发现环境问题
59	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区明泰线切割模具维修店	申报登记对象	2022-08-17 15:56:21	张清良,马玲玲	1.该维修店未生产,6台线切割机。 2.要求该维修店重视安全生产,落实安全生产措施,排查安全隐患,降低事故风险。 3.现场进行拍照。	未发现环境问题
60	仲恺高新区	康恒服装(惠州)有限公司	申报登记对象	2022-08-25 14:56:24	肖彬,陈洁	1.该公司已停止生产,于2021年6月设备清拆,现场无相关设备,原厂房已租赁给惠州永惠智能科技有限公司。 2.现场进行拍照。	未发现环境问题
61	仲恺高新区	惠州创响音响制品有限公司	申报登记对象	2022-09-15 15:23:46	杨海深,姚茂深	该公司未涉及生产加工,作为仓库使用。	未发现环境问题
62	仲恺高新区	惠州市利荣手袋制品有限公司	申报登记对象	2022-08-29 16:06:32	黄概夫,林清贵	1.该公司于2022年初已搬迁,设备已全部清拆,现场无相关人员。 2.原厂址现为惠州市安达包装材料制品有限公司(统一社会信用代码:91441300673081415C),现为新租客。 3.要求该公司加强安全生产,落实安全生产措施,排查安全隐患,降低事故风险。	未发现环境问题
63	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区新欣兴灯饰五金制品厂	申报登记对象	2022-07-21 16:32:37	王福欣,钟赞东	1、该企业主要从事五金加工,主要产污工艺为烧焊、打磨工艺。环评批复要求其产污工艺无组织排放。检查时企业有生产。 2、检查时未发现企业存在环境违法行为。	未发现环境问题
64	仲恺高新区	惠阳大佑强力磁铁制品有限公司	申报登记对象	2022-09-26 11:24:31	钟志宏,张圣国	已做房产,厂房拆除。	未发现环境问题
65	仲恺高新区	惠州市惠城区荣光五金制品厂	申报登记对象	2022-08-17 10:30:19	黄瑞欢,张清良	1、检查时,该公司车间有生产(超声波清洗未生产),超声波设备已切断电源,据料金属碎屑自然降落到收集槽。 2、要求该公司完善环保管理档案,提高环保管理人员管理能力。同时,积极落实环境安全和疫情防控措施。	未发现环境问题

66	仲恺高新区	陈江裕胜模具设计工作室	申报登记对象	2022-08-15 10:37:46	杨海深,黄概夫	该工作室主要从事图纸设计,无加工设备。占地面积80平方米,员工1人。	未发现环境问题
67	仲恺高新区	惠州市季信科技有限公司	申报登记对象	2022-09-16 10:03:14	张圣国,冯国争	该公司从事灯饰组装,生产车间正常生产,已完善备案登记手续,要求你公司加强规范化管理,做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
68	仲恺高新区	惠州海格科技股份有限公司	申报登记对象	2022-08-17 11:10:42	勒卫国,钟赞东	要求该公司加强安全隐患排查,降低安全生产风险。	未发现环境问题
69	仲恺高新区	惠州市梓宸磨具磨料科技有限公司	申报登记对象	2022-07-28 15:06:03	王先春,王福欣	该公司从事磨具、磨料销售,不从事生产。无废水、废气产生。	未发现环境问题
70	仲恺高新区	惠州市可立克科技有限公司	申报登记对象	2022-09-20 14:25:12	钟志宏,罗玲	检查时该公司车间有生产,废气处理设施有运转;对该公司“三同时”制度、应急预案和生产情况进行检查,未发现环境违法行为。	未发现环境问题
71	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区永合鑫五金加工厂	申报登记对象	2022-09-28 17:23:16	马玲玲,肖彬	惠州市仲恺高新区永合鑫五金加工厂位于陈江街道东江村委塘背村工业园,主要从事五金冲压,占地面积500平方米,员工5人,检查时该厂有生产,未发现环境违法行为。	未发现环境问题
72	仲恺高新区	惠州市汇川鑫辰科技有限公司	申报登记对象	2022-08-25 16:07:50	林清贵,陈洁	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运转。 2.该公司2019年11月18日领取环评批复(惠市环(仲恺)建〔2019〕756号)。 3.要求该公司加强安全生产,排查安全隐患,降低事故风险。 4.现场进行拍照。	未发现环境问题
73	仲恺高新区	惠州市汇艺机械设备有限公司	申报登记对象	2022-09-09 16:21:49	姚茂深,罗玲	要求该公司加强安全生产排查,降低安全生产风险。	未发现环境问题
74	仲恺高新区	惠州市冠德环保有限公司	特殊监管对象	2022-08-04 15:32:01	杨海深,王先春	1.该污水厂有运转,废水总排口有排水。 2.流量计读数:42632549立方米,总氮6.34mg/L,总磷0.129mg/L,PH7.06,氨氮0.0245mg/L,COD7.04mg/L。 3.要求该污水处理厂加强废水收集处理力度,确保稳定达标排放。 4.该污水厂测试废液和废机油交深圳市环保科技有限公司,有效期至2023年6月24日。	未发现环境问题
75	仲恺高新区	惠州市天泰精密部件有限公司新建项目	一般行业项目	2022-09-16 11:38:01	马玲玲,钟志宏	该公司从事五金加工,生产车间正常生产,已完成备案登记手续,要求你公司严格落实规范化管理制度,加强环境安全生产工作。	未发现环境问题
76	仲恺高新区	惠州市和宏科技有限公司建设项目(一期)	一般行业项目	2022-08-11 10:43:16	王福欣,罗玲	1、检查时企业有生产,治污设施有运转。 2、企业一个废气排口标识牌脱落。 3、企业危险废物贮存场所防腐漆脱落,危险废物小标识未贴。 4、企业环保台账资料不齐全,现场未能提供相关环保台账纸质版资料。	发现问题并要求整改
77	仲恺高新区	广东鼎新高新科技股份有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-09-09 15:48:05	张清良,林清贵	1.检查时该企业无生产迹象,现场无负责人;2.据原联系人反映,企业已破产,于2021年11月停止生产经营。	已关停
78	仲恺高新区	惠州市博奥精密科技有限公司自动化零件、夹具、治具生产项目	一般行业项目	2022-08-23 16:51:54	肖彬,冯国争	1.该公司生产车间有生产。 2.该公司于2020年4月2日领取《固定污染源排污登记回执》(登记编号:91441300MA541KG871001X),于2020年7月23日领取《关于惠州市博奥精密科技有限公司自动化零件、夹具、治具生产项目竣工环境保护验收(固体废物部分)意见的函》(惠市环(仲恺)函〔2020〕222号)。 3.要求该公司加强安全生产工作,做好危险废物规范管理,不得将工业固体废物(含危险废物)混入生活垃圾中。同时,做好环境安全隐患排查工作,降低环境安全风险。	未发现环境问题
79	仲恺高新区	惠州炬威电子有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-04 16:43:51	钟赞东,杨海深	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运转。 2.该公司于2020年5月领取环评批复(惠市环(仲恺)建〔2020〕187号),2020年9月2日通过竣工环境保护验收工作,2020年8月28日竣工检测报告(报告编号:GZYS201152)显示为达标。 3.要求该公司加强废气收集处理力度,确保稳定达标排放。 4.要求该公司加强安全生产工作,做好危险废物规范管理,不得将工业固体废物(含危险废物)混入生活垃圾中。同时,做好环境安全隐患排查工作,降低环境安全风险。	未发现环境问题
80	仲恺高新区	惠州凯思利科技有限公司年产4吨五金零件、20万件塑胶结构件建设项目	一般行业项目	2022-09-26 10:32:17	姚茂深,黄概夫	1、要求该公司加强安全隐患排查,降低安全生产风险。	未发现环境问题

81	仲恺高新区	惠州市三志信实业有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-08-11 15:48:01	王先春,张圣国	1.该公司生产车间正常生产, 废气收集处理设施有运转。 2.该公司于2019年8月6日领取《关于惠州市三志信实业有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》(惠市环(仲恺)建(2019)477号)。 3.该公司于2019年10月8日领取《惠州市三志信实业有限公司建设项目、扩建项目竣工环境保护验收意见》。 4.要求该公司加强废气收集处理力度, 确保稳定达标后排放。	未发现环境问题
82	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区陈江嘉润五金塑胶加工厂迁建项目竣工环境保护验收	一般行业项目	2022-08-12 11:09:25	勒卫国,陈洁	1.该公司生产车间未生产, 废气收集处理设施未运转。 2.该公司于2021年5月6日领取《关于惠州市仲恺高新区陈江嘉润五金塑胶加工厂迁建项目环境影响报告表的批复》惠市环(仲恺)建(2021)58号。 3.该公司于2021年9月领取《惠州市仲恺高新区陈江嘉润五金塑胶加工厂迁建项目竣工环境保护验收报告》, 2021年10月19日领取《竣工环境保护验收意见》。 4.要求该公司重视安全生产工作, 落实安全生产措施, 检查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
83	仲恺高新区	惠州立宏兴包装制品有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-09-29 10:33:33	黄瑞欢,杨海深	1、该公司已关闭搬迁现场无负责人。 2、原车间现由广东丰德材料有限公司	已关停
84	仲恺高新区	惠州市金豆精密科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-25 14:00:03	姚茂深,钟志宏	1.该公司生产车间有生产。 2.该公司2018年12月14日领取环评批复(惠市环(仲恺)建(2018)361号), 于2019年7月8日领取竣工环境保护验收意见。 3.要求该公司重视安全生产, 落实安全生产措施, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
85	仲恺高新区	惠州市中航东进光学材料有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-02 17:03:43	陈洁,王福欣	1、检查时企业有生产, 治污设施有运转。 2、企业危险废物贮存场所内有杂物, 设置不规范。危废标识牌部分未贴。 3、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
86	仲恺高新区	惠州市粤溢塑胶制品有限公司年产1150吨日化品塑料包装盒建设项目	一般行业项目	2022-09-24 18:14:16	罗玲,马玲玲	2022年9月24日, 我分局执法人员对该公司进行随机检查, 情况如下: 1、检查时, 公司部分生产(日化品塑料), 废气收集处理设施有运转(收集处理效果欠佳), 现场环境管理台账不够齐全; 2、要求该企业进一步自查自纠, 立行立改, 进一步完善环境管理相关台账, 落实废气达标处理排放; 同时, 强化安全生产及环境安全管理, 加强应急管理和疫情防控管理工作; 同时落实好垃圾分类管理工作, 严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
87	仲恺高新区	惠州恒益五金制品有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-08-18 11:42:40	林清贵,肖彬	2022年8月18日, 我分局执法人员对该公司进行双随机检查, 情况如下: 1、检查时, 公司正常生产, 废气处理设施有运转, 未见明显异常; 已领取环评批复, 并完成竣工环保验收, 环境管理台账齐全; 2、公司已编制环境应急预案并已备案(2021年10月), 现常应急设施有维护(能正常使用); 3、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理, 加强应急管理和疫情防控管理工作; 同时落实好垃圾分类管理工作, 严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
88	仲恺高新区	惠州市鑫裕达科技有限公司异地扩建项目	一般行业项目	2022-09-20 15:21:31	勒卫国,冯国争	该项目已验收投入生产, 检查时车间有生产, 污染防治设施有运转, 未发现环境违法行为。	未发现环境问题
89	仲恺高新区	惠州市阿图达机电有限公司迁建项目	一般行业项目	2022-09-16 10:50:43	黄概夫,钟赞东	该公司已搬迁, 现场无负责人。	未发现环境问题
90	仲恺高新区	惠州市鹏盛峰实业有限公司竣工环境保护验收报告	一般行业项目	2022-09-01 11:45:59	张清良,张圣国	1.公司于2019年11月15日开工建设, 2020年12月5日竣工验收; 2.检查时企业正常生产, 要求加强废气收集, 做好密闭措施; 3.要求企业负责人加强环保知识学习, 做好台账资料收集; 4.未及及时在全国污染源监测平台填报自行监测信息, 要求及时填报公开。	未发现环境问题
91	仲恺高新区	惠州鼎智科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-24 16:21:23	王先春,黄概夫	该原厂设备已清拆, 未生产, 2019年11月28日领取的国家排污许可证(91441300MA52G56T4B001V)已注销。工商注册地址厂区只用于仓储, 无生产加工设备。	未发现环境问题

92	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区陈江顺达模具厂建设项目	一般行业项目	2022-09-26 15:51:23	钟志宏,陈洁	1、该厂主要从事塑胶零部件电子外壳生产加工，于2021年3月18日取得环评批复，2021年5月完成竣工验收手续。 2、检查时车间未生产。 3、对现场进行拍照。	未发现环境问题
93	仲恺高新区	惠州市东峰精密五金制品有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-24 14:54:32	杨海深,姚茂深	1.该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2.该公司于2018年9月20日领取环评批复（惠市环（仲恺）建〔2018〕219号），2019年10月8日领取建设项目环境保护验收意见。 3.要求该公司加强废气收集处理力度，确保稳定达标排放。 4.要求该公司加强安全生产工作，做好危险废物规范管理，不得将工业固体废物（含危险废物）混入生活垃圾中。同时，做好环境安全隐患排查工作，降低环境安全隐患。	未发现环境问题
94	仲恺高新区	惠州市创艺鑫家居用品有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-21 15:44:59	钟赞东,马玲玲	1.该公司生产车间未生产，废气收集处理设施未运转。 2.该公司已停产，现场无相关人员。 3.要求该公司在复产时做好安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低事故风险。	未发现环境问题
95	仲恺高新区	惠州市华信光电材料有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-27 15:01:33	黄瑞欢,肖彬	1、该公司未有正式投入生产，生产设备正在调试，于2022年9月6日取得建设项目环境影响批复（惠市环仲恺建2022 154号）。 2、现场检查时，厂区堆放较凌乱，要求该公司严格按照环评要求规定，规范生产，加强环境管理工作，确保环境安全。	未发现环境问题
96	仲恺高新区	惠州市心翊达无机材料有限公司建设项目	一般行业项目	2022-07-21 16:31:41	王福欣,罗玲	1、检查时企业因订单原因未生产。 2、企业危险废物贮存场所不规范，地面防腐措施不完善。 3、企业环保台账资料不齐全，现场未能提供相关环保台账资料。 4、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
97	仲恺高新区	惠州益栢科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-20 15:37:47	张清良,林清贵	该项目已验收投入生产，检查时车间有生产，污染防治设施有运转，未发现环境违法行为。	未发现环境问题
98	仲恺高新区	成志电子（惠州）有限公司年产插件线路板1000万片/年及贴片线路板2000万片/年新建项目	一般行业项目	2022-09-21 15:58:55	勒卫国,张圣国	1.该公司已搬迁，现场无生产设备，无相关人员。 2.现场由潼侨环保办工作人员见证并拍照。	未发现环境问题
99	仲恺高新区	业展电子（惠州市）有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-28 15:24:57	冯国争,黄瑞欢	现场情况： 1.该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2.该公司领取竣工环境保护验收工作意见（2021年7月8日） 3.要求该公司加强废气收集处理力度，确保稳定达标后排放。 4.要求该公司重视安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低事故风险。	未发现环境问题
100	仲恺高新区	惠州市振蕊丰包装制品有限公司年产70万只纸箱建设项目	一般行业项目	2022-09-19 16:10:25	马玲玲,姚茂深	1.该公司生产车间有生产，废气收集处理设施有运转。 2.该公司持有《排污许可证》（证书编号：91441300MA4W8KCD44）。 3.要求该公司加强废气收集处理力度，确保稳定达标后排放。 4.要求该公司加强安全生产，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低事故风险。	未发现环境问题
101	仲恺高新区	广东怡丰智能车库有限公司建设（改扩建）项目	一般行业项目	2022-09-20 14:54:54	王先春,勒卫国	该项目大楼主体已建成，未安装生产设备，未到验收投产阶段；要求该公司严格落实“三同时”制度，待验收通过后方可投入生产。	未发现环境问题
102	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区陈江创合五金加工部	一般行业项目	2022-08-10 10:41:13	杨海深,黄概夫	该公司主要从事五金冲压，占地面积1400平方米，检查时，该公司车间有生产，未发现环境违法行为。	未发现环境问题
103	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区正扬塑胶制品厂建设项目	一般行业项目	2022-08-29 15:46:54	钟志宏,林清贵	1.该公司生产车间部分生产，废气收集处理设施有运行。 2.该公司已竣工验收，验收监测报告为达标排放（GDHL（验）20180531B201）。 3.要求该公司重视安全生产，排查安全隐患，降低事故风险。	未发现环境问题

104	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区美景五金精密部件厂建设项目	一般行业项目	2022-09-28 15:34:16	肖彬,钟赞东	1.该公司生产车间有生产,主要从事CNC,于2019年10月8日领取环评批复(惠市环(仲恺)建(2019)626号)。 2.该项目已通过验收。 3.要求该公司重视安全生产,落实安全生产措施,排查安全隐患,降低事故风险。	未发现环境问题
105	仲恺高新区	惠州市忠邦电子有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-09-14 10:36:50	陈洁,张圣国	该公司位于仲恺高新区47号小区,已完成验收工作,并已核发排污许可证(证书编号:91441300797759400Q001X),因区域规划问题,该公司拆除搬迁。	未发现环境问题
106	仲恺高新区	惠州市广欣纸品工业有限公司废气工程	一般行业项目	2022-07-20 10:15:31	罗玲,王福欣	1、检查时企业有生产,治污设施有运转。 2、企业危险废物贮存场所不规范。 3、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
107	仲恺高新区	惠州市坚柔科技有限公司改扩建项目	一般行业项目	2022-09-28 10:05:51	张清良,黄瑞欢	该项目已完全建设,目前正在办理验收手续。	未发现环境问题
108	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区永恒星塑胶五金加工厂建设项目	一般行业项目	2022-09-07 11:02:32	王先春,勒卫国	要求该公司加强安全隐患排查,降低安全生产风险。	未发现环境问题
109	仲恺高新区	惠州市蓝微电子有限公司第五次扩建项目	一般行业项目	2022-09-13 10:51:33	姚茂深,肖彬	1、该公司生产车间正常生产,污染防治设施正在运转。 2、该公司落实了环保三同时制度,于2018年6月8日通过验收(惠市环仲恺函2018_114号) 3、要求该公司加强环境管理工作,确保环境安全。	未发现环境问题
110	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区金惠鑫五金制品厂建设项目	一般行业项目	2022-08-12 10:17:17	冯国争,陈洁	2022年8月12日,我分局执法人员该厂进行检查,情况如下: 1、该厂位于陈江街道大欣一区7号厂房二楼,主要从事五金表面处理,占地面积600平方米,员工15人,2021年3月22日取得环评批复,2022年6月5日完成自助验收、持有固定污染源登记表。 2、检查时,该厂有生产,废气处理设施有运行,危废贮存台账不完善,废气处理设施运行台账失。 3、要求该厂加强废气收集处理力度,完善相关环保台账,确保达标排放。同时积极落实环境安全和疫情防控措施,确保环境安全。	未发现环境问题
111	仲恺高新区	惠州科锐半导体照明有限公司(第四次扩建项目)	一般行业项目	2022-09-14 09:54:49	钟志宏,黄概夫	该公司第四次扩建项目为LED灯仔(二极管)项目,于2016年5月16日取得环评审批(惠仲环建【2016】56号),于2019年11月11日,委托第三方完成竣工验收工作(惠市环(仲恺)函【2019】492号),要求你公司加强规范化,做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
112	仲恺高新区	惠州市杉磁磁铁制品有限公司建设项目	一般行业项目	2022-07-19 15:47:06	钟赞东,王福欣	1、检查时企业未生产。 2、企业危险废物贮存场所未贴标识牌,危废仓库内有杂物。 3、企业废气排口未设标识牌。 4、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
113	仲恺高新区	惠州速源精密科技有限公司塑料制品项目	一般行业项目	2022-09-20 10:48:30	马玲玲,罗玲	一、该公司从事塑胶制品和模具制造加工,车间位于惠州仲恺高新科技园上霞北路5号南宇科技园厂房F楼一楼北面。 二、该公司于2019年6月6日取得环评批复(惠市环(仲恺)建【2019】357号),于2020年5月22日完成竣工验收工作。 三、要求你公司加强规范化管理,做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
114	仲恺高新区	惠州市特进实业有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-26 13:08:29	杨海深,林清贵	该公司不是仲恺区辖区企业,是惠城区小金口街道小铁村企业。	未发现环境问题
115	仲恺高新区	伟业精密科技(惠州)有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-08-10 14:21:42	张圣国,王先春	1、检查时,该公司车间有生产,研磨工序产生的废水有收集处理。未发现有明显环境违法行为。 2、要求该公司加强废水处理力度,规范贮存危险废物。同时,积极落实环境安全措施和疫情防控措施。	未发现环境问题
116	仲恺高新区	惠州市乐威电子科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-09 10:37:22	罗玲,王福欣	1、检查时企业部分有生产,治污设施有运转。 2、企业环保资料资料不齐全,现场未能提供固定污染源登记表。 3、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改

117	仲恺高新区	惠州永惠智能科技有限公司建设项目竣工环境保护验收	一般行业项目	2022-08-25 14:47:29	陈洁,勒卫国	1.该公司生产车间有生产, 废气收集处理设施有运转。 2.该公司2021年8月31日领取环评批复(惠市环(仲恺)建{2021}102号), 2021年10月17日领取建设项目竣工环境保护验收意见。 3.要求该公司加强安全生产工作, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
118	仲恺高新区	惠州市华阳光学技术有限公司	重点行业项目	2022-09-01 09:51:43	黄瑞欢,张圣国	该公司生产车间正常生产, 废水处理设施正常运转, 要求你公司加强规范化管理, 做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
119	仲恺高新区	惠州市瑞和兴光电科技有限公司	一般行业项目	2022-09-22 11:45:12	林清贵,马玲玲	1、检查时, 该公司未生产(4月份停产至今), 生产车间只有组装线(电子器件); 2、已于2020年9月取得环评批复(惠市环(仲恺)【2020】244号)。	未发现环境问题
120	仲恺高新区	惠州恒众精密科技有限公司	一般行业项目	2022-09-23 10:33:00	黄概夫,姚茂深	该公司从事 塑胶制品加工, 生产车间已投入生产, 该公司于 2019 年 6 月 17 日取得环评审批, 2020 年 8 月 18 日完成备案登记(91441300MA4UQGF29W001X), 要求你公司严格按照环评审批和验收要求, 做好规范化管理和环境安全生产工作。	未发现环境问题
121	仲恺高新区	惠州市超越铝制品有限公司	一般行业项目	2022-07-22 10:03:41	杨海深,钟赞东	检查时该公司车间有生产, 废气处理设施有运转; 现场发现危险废物场所贮存污泥量较多, 未及时转移处置, 危废品上未张贴小标签, 出入库记录未按规定填写, 要求对存在问题立行立改, 并将整改情况报我局备案。	发现问题并要求整改
122	仲恺高新区	广东华宜达通信技术有限公司	一般行业项目	2022-08-25 12:02:17	勒卫国,王先春	1.该公司于2022年7月31日从鸿浩源工业园搬迁至其他地方。 2.该公司已退场, 生产车间设备已清空。 3.现场由该工业园负责人周恩怀见证。	未发现环境问题
123	仲恺高新区	惠州市佳铭兴实业有限公司	一般行业项目	2022-07-19 15:00:24	罗玲,王福欣	1、检查时企业未生产。 2、企业环保台账资料不齐全, 现场未能提供扩建部分环保验收资料、固定污染源登记表等相关资料。 3、企业废气设施采样口不规范。 4、要求企业对存在问题立即整改。	发现问题并要求整改
124	仲恺高新区	惠州市精益盛精密部件有限公司建设项目	一般行业项目	2022-08-23 15:29:25	张清良,陈洁	1.企业于2018年4月4日确定环评批复, 并完成环保竣工验收, 正常生产 2.要求企业做好环保台账, 加强疫情防控管理, 做到安全生产。	未发现环境问题
125	仲恺高新区	惠州市建达实业有限公司	一般行业项目	2022-09-27 11:37:25	肖彬,钟志宏	一、检查时该公司部分生产(错峰限产), 废气收集处理设施正常运转, 未见明显异常。 二、该公司扩建项目已领取环评批复且于 2019 年 12 月 30 日完成竣工验收, 能按批复要求落实各项措施。 三、该企业已编制环境应急预案并备案(2020.09)。 四、要求企业落实好废气处理和扬尘污染各项措施, 同时严格落实安全生产主体责任, 确保生产安全和环境安全。	未发现环境问题
126	仲恺高新区	惠州市力升电机有限公司	一般行业项目	2022-09-23 11:37:49	冯国争,林清贵	该公司从事电机及配件销售, 未进行生产加工, 检查时现场无负责人。	未发现环境问题
127	仲恺高新区	惠州市俊宇电子有限公司潼侨分公司	一般行业项目	2022-09-15 14:51:24	罗玲,黄概夫	1.该公司生产车间有生产, 废气收集处理设施有运转。 2.该公司于2018年11月7日领取环评批复(惠市环(仲恺)建{2018}283号), 2020年4月21日领取《固定污染源排污登记回执》(登记编号: 91441300MA4WAQGC9W001W)。 3.要求该公司加强废气收集处理力度, 确保稳定达标后排放。 4.要求该公司加强安全生产, 落实安全生产措施, 排查安全隐患, 降低事故风险。	未发现环境问题
128	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区精创达五金加工厂	一般行业项目	2022-09-27 15:20:11	钟志宏,杨海深	按照该公司注册地址, 现场查无企业, 注册预留电话均不接听, 无法确认企业位置。	未发现环境问题
129	仲恺高新区	惠州莫思特智照科技有限公司	一般行业项目	2022-09-23 09:55:33	张圣国,姚茂深	该公司从事LED灯具组装, 生产车间已投入生产, 于2019年3月4日取得环评审批, 2019年11月1日通过第三方完成竣工验收, 要求你公司严格按照环评审批和验收要求, 做好规范化管理和环境安全生产工作。	未发现环境问题
130	仲恺高新区	惠州市懿辰塑胶制品有限公司	一般行业项目	2022-09-23 10:46:59	勒卫国,马玲玲	该公司已停产, 此地已在建设新项目	已关停

131	仲恺高新区	广东省中冕建材有限公司	一般行业项目	2022-09-27 12:07:42	王先春,陈洁	2022年9月27日,我分局执法人员对该公司进行双随机检查,情况如下: 1、该公司主要从事实心防火墙加工生产,检查时,公司未生产,未见异常情况;环境管理台账齐全,已领取批复,且于2020年12月完成自主验收。 2、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理,加强应急管理和疫情防控工作;同时落实好垃圾分类管理工作,严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
132	仲恺高新区	惠州市乐威电子科技有限公司	一般行业项目	2022-09-28 11:20:07	黄瑞欢,钟赞东	2022年9月28日,我分局执法人员对该公司进行随机检查,情况如下: 1、检查时,公司生产车间未生产(疫情影响),废气处理设施无运转,未见明显异常;环境管理台账齐全; 2、要求该企业进一步强化安全生产及环境安全管理,加强应急管理和疫情防控工作;同时落实好垃圾分类管理工作,严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
133	仲恺高新区	惠州市莱特照明科技有限公司	一般行业项目	2022-07-20 10:44:40	王福欣,张清良	1、该厂主要从事灯具加工,主要生产工艺:五金冲压、打磨、手工组装。 2、企业环保台账资料不齐全,现场未能提供环评批复等相关资料。 3、要求企业对存在问题立即整改。	未发现环境问题
134	仲恺高新区	惠州璀璨光影技术有限公司	一般行业项目	2022-08-05 11:12:28	肖彬,罗玲	该公司已落实“三同时”制度,持有备案登记手续,未发现环境违法行为。	未发现环境问题
135	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区旺创五金制品加工厂	一般行业项目	2022-09-26 15:16:12	陈洁,勒卫国	1、该厂主要从事五金加工,检查时车间已停产。 2、对现场进行拍照。	未发现环境问题
136	仲恺高新区	惠州市六感科技有限公司	一般行业项目	2022-09-27 09:02:09	黄概夫,马玲玲	1、该公司主要从事油墨、油漆、水性油漆、PVD镀膜漆等涂料的品质检测。 2、检测时车间停产。	未发现环境问题
137	仲恺高新区	惠州市慧成能源科技有限公司	一般行业项目	2022-09-01 11:11:58	冯国争,张清良	该公司位于惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园上霞北路5号南宇科技园H栋二楼,从事锂离子电池生产,于2019年12月份通过环评审批(惠市环(仲恺)建【2019】776号);要求你公司按照环评审批要求,落实相关审批事项,并做好规范化管理的台账建立。	未发现环境问题
138	仲恺高新区	惠州市骅鹰电子科技有限公司	一般行业项目	2022-09-23 11:19:30	钟赞东,杨海深	该公司从事电线生产加工,生产车间已投入生产,该公司于2018年5月4日取得环评审批,2020年4月10日完成备案登记(91441300303879518H001Z),要求你公司严格按照环评审批和验收要求,做好规范化管理和环境安全生产工作。	未发现环境问题
139	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区海蓝家具厂	一般行业项目	2022-08-03 15:51:52	张圣国,林清贵	2022年8月3日,我分局执法人员对该厂进行检查,情况如下: 1、检查时,该厂部分投入生产(已取得环评批复),主要从事五金家具的生产;主要生产工艺为:铁材~开材~弯管~焊接~打磨~喷砂~出货; 2、由于疫情和经济影响,该厂今年来陆续投入生产,生产不涉及喷涂和前处理工艺,不产生危险废物; 3、要求该厂按要求完成自主验收,进一步强化安全生产及环境安全管理,加强应急管理和疫情防控工作;同时落实好垃圾分类管理工作,严禁将工业废物混入生活垃圾。	未发现环境问题
140	仲恺高新区	惠州市鑫奥碳纤维科技有限公司	一般行业项目	2022-08-11 16:36:50	王先春,钟志宏	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运转。 2.该公司已领取《关于惠州市鑫奥碳纤维科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(惠市环(仲恺)建(2020)293号)。 3.要求该公司加强安全生产,落实安全生产措施,排查安全隐患,降低事故风险。	未发现环境问题
141	仲恺高新区	惠州市兴意光电科技有限公司	一般行业项目	2022-07-21 16:32:10	王福欣,黄瑞欢	1、检查时企业未生产。 2、企业未配套建设规范的危险废物贮存场所。 3、要求企业尽快建设危险废物贮存场所并依法开展环保验收工作,完成验收前严禁擅自投产。	发现问题并要求整改
142	仲恺高新区	富丽宝建材有限公司	一般行业项目	2022-09-14 11:51:25	姚茂深,钟志宏	要求该公司加强打磨切割废水收集,并加强处理力度,确保循环使用,不得外排。	未发现环境问题
143	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区桐鑫源五金模具加工厂	一般行业项目	2022-09-28 11:52:11	肖彬,勒卫国	1、该公司已关闭,现由惠州市零度节能科技有限公司在经营。 2、该公司已经找不到相关负责人。	已关停
144	仲恺高新区	惠州市永圣德五金制品有限公司	一般行业项目	2022-09-27 11:11:17	林清贵,马玲玲	该公司已倒闭。	已关停
145	仲恺高新区	惠州市德赛电池有限公司	一般行业项目	2022-08-22 16:05:32	王先春,冯国争	该公司原生产车间从事储能电池生产,检查时,该公司生产车间已拆除搬迁,目前,原生产车间已改为仓库,不在从事生产加工。	未发现环境问题

146	仲恺高新区	惠州市嘉晖塑胶制品有限公司	一般行业项目	2022-08-12 10:00:23	黄瑞欢,王福欣	1、检查时企业未生产。 2、企业环保台账资料不齐全,现场未能提供环评批复等相关环保资料。 3、要求企业投产前依法开展环保自主验收。	发现问题并要求整改
147	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区科诺斯精密五金制品厂	一般行业项目	2022-09-21 16:39:36	罗玲,黄概夫	1、该公司主要从事灯饰配件加工占地面积1000平方米,员工2人。检查时,该公司正常生产,未发现环境违法行为。 2、要求该公司积极落实环境安全措施和疫情防控要求,同时做好一般工业废物台账,并上传平台报备。	未发现环境问题
148	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区港兴发精密机械模具厂	一般行业项目	2022-09-19 16:56:31	钟赞东,张圣国	1.该公司有生产,主要从事小五金模具的生产。 2.该公司已于2019年3月12日领取环评批复(惠市环(仲恺)建{2019}164号)。 3.要求该公司重视安全生产,排查安全隐患,降低环境事故风险。	未发现环境问题
149	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区祥欣包装材料厂	一般行业项目	2022-08-08 16:22:30	陈洁,杨海深	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运行。 2.该公司主要从事纸箱和卡纸的加工生产,占地面积1500平方米,员工5人,于2021年6月2日领取《排污许可证》(许可证编号:92441300MA5216AP8B001R),有效期至2026年6月1日。 3.要求该公司加强废气收集处理力度,确保稳定达标后排放。	未发现环境问题
150	仲恺高新区	西坑大道南延线建设工程	一般行业项目	2022-09-02 16:09:18	张清良,陈洁	该项目尚未开工建设。	其他
151	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区中宗塑胶五金制品厂	一般行业项目	2022-08-29 11:49:28	张圣国,林清贵	1、该厂位于潼侨镇联发大道粤成工业区,主要从事塑胶五金制品加工,建筑面积120平方米,员工1人。 2、检查时,该厂未生产,现场有少量原材料。 3、经了解,该厂长期生产,只用于仓储。	未发现环境问题
152	仲恺高新区	惠州市仲恺高新区卓飞五金塑胶加工部	一般行业项目	2022-09-19 09:55:08	冯国争,罗玲	1、该公司已于2022年7月下旬退场,现场无相关设备及人员; 2、现场进行拍照并委托园区负责人见证。	已关停
153	仲恺高新区	惠州市永诚硅橡胶制品有限公司	一般行业项目	2022-09-20 11:37:59	黄瑞欢,肖彬	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运转。 2.该公司于2020年4月24日领取环评批复(惠市环(仲恺)建{2020}125号)。 3.要求该公司加强废气收集处理力度,确保稳定达标后排放。 4.要求该公司加强安全生产,落实安全生产措施,排查安全隐患,降低事故风险。	未发现环境问题
154	仲恺高新区	惠州市鸿纬泰精密注塑有限公司	一般行业项目	2022-08-09 10:02:39	王福欣,钟志宏	1、检查时企业未生产。 2、要求企业完成建设后,尽快依法开展自主验收。	未发现环境问题
155	仲恺高新区	惠州市三特包装制品有限公司	一般行业项目	2022-09-19 12:23:56	王先春,钟赞东	1.该公司生产车间有生产,废气收集处理设施有运作。 2.该公司已领取环评批复并竣工验收。 3.要求该公司加强废气收集处理力度,确保稳定达标排放。 4.要求该公司加强安全生产,排查安全隐患,降低事故风险。	未发现环境问题
156	仲恺高新区	海城五金家私制品(惠州)有限公司扩建项目	一般行业项目	2022-09-23 11:25:41	黄概夫,马玲玲	1、该公司车间生产设备已全部拆除。 2、现场无负责人。 3、对现场进行拍照。	未发现环境问题
157	仲恺高新区	惠州优特电子有限公司	一般行业项目	2022-09-22 10:34:18	姚茂深,杨海深	1、该公司车间正常生产,废气设施正常运转。 2、要求该公司做好隐患排查,落实安全生产工作。	未发现环境问题
158	仲恺高新区	惠州雷曼光电科技有限公司COB超小间距LED显示面板项目	一般行业项目	2022-09-01 10:33:54	勒卫国,黄概夫	1、该公司COB超小间距LED显示面板项目于2018年4月份审批,于2021年6月份委托第三方进行验收。 2、该公司已编制突发环境事件应急预案,完成备案登记(备案编号441325-2021-082-L)。 3、要求该公司加强规范化,做好环境安全生产工作。	未发现环境问题
159	仲恺高新区	惠州仲恺高新区进玮五金制品厂	一般行业项目	2022-09-28 10:17:29	张圣国,冯国争	1、该厂主要从事五金加工,检查时车间未生产。 2、对现场进行拍照。	未发现环境问题

160	仲恺高新区	惠州市洪昇玻璃有限公司	一般行业项目	2022-09-21 16:20:53	钟赞东,姚茂深	<p>1.该公司生产车间有生产。</p> <p>2.该公司于2019年10月8日领取环评批复（惠市环（仲恺）建〔2019〕610号）。</p> <p>3.要求该公司做好安全生产工作，落实安全生产措施，排查安全隐患，降低事故风险。</p> <p>4.该公司2020年4月16日领取竣工环境保护验收意见。</p>	未发现环境问题
161	仲恺高新区	惠州市辉昌达电子有限公司	一般行业项目	2022-09-27 10:48:29	肖彬,王先春	该公司已纳入城市更新规划，已拆除	已关停